



Espacio Universitario: CENTRO UNIVERSITARIO TEXCOCO

Director: M. EN C. JUAN MANUEL MUÑOZ ARAUJO

Tels. (01-595) 9211216, 9210368

Ext. Univ. 7070

LABORATORIOS					LABORATORIOS				
Laboratorio:	AGENCIA DE VIAJES (Remod)	DOC	Laboratorio:	MICROCOMPUTADORAS II	DOC				
Responsable:	LIC. JAVIER PÉREZ DÍAZ		Responsable:	MTRO. ÁNGEL QUINTOS RAMÍREZ					
Laboratorio:	RECEPCIÓN HOTELERA (Remod)	DOC	Laboratorio:	MICROCOMPUTADORAS III (Remod)	DOC				
Responsable:	LIC. JAVIER PÉREZ DÍAZ		Responsable:	MTRO. ÁNGEL QUINTOS RAMÍREZ					
Laboratorio:	ALIMENTOS Y BEBIDAS	DOC	Laboratorio:	MICROCOMPUTADORAS IV (Remod)	DOC				
Responsable:	LIC. JAVIER PÉREZ DÍAZ		Responsable:	MTRO. ÁNGEL QUINTOS RAMÍREZ					
Laboratorio:	INGENIERÍA DE SOFTWARE	DOC	Laboratorio:	SALA DE USOS GENERALES (Remod)	DOC				
Responsable:	ING. ARTURO COLEXCUA ESPINOSA		Responsable:	MTRO. ÁNGEL QUINTOS RAMÍREZ					
Laboratorio:	REDES	DOC	Laboratorio:	ADMINISTRACIÓN (Remod)	DOC				
Responsable:	ING. ARTURO COLEXCUA ESPINOSA		Responsable:	M. GUADALUPE LIZETH ARCE CHÁVEZ					
Laboratorio:	COMUNICACIONES DIGITALES Y ROBÓTICA (Remod)	DOC	Laboratorio:	CONTADURÍA (Remod)	DOC				
Responsable:	ING. ARTURO COLEXCUA ESPINOSA		Responsable:	M. MARÍA DE LOS ÁNGELES VELÁZQUEZ					
Laboratorio:	MICROPROCESADORES Y ELECTRÓNICA (Remod)	DOC	Laboratorio:	ECONOMÍA (Remod)	DOC				
Responsable:	ING. ARTURO COLEXCUA ESPINOSA		Responsable:	MTRA. CAMELIA ARIADNA MARTÍNEZ					
Laboratorio:	MICROCOMPUTADORAS I (Remod)	DOC	Laboratorio:	DERECHO (Remod)	DOC				
Responsable:	MTRO. ÁNGEL QUINTOS RAMÍREZ		Responsable:	MTRA. JUDITH JIMÉNEZ HERRERA					
Documento soporte:	<a href="#">2018</a>	<a href="#">2019</a>	<a href="#">2020</a>	<a href="#">2021</a>	Descarga → <a href="#">Resultados de inspección 22/02/2019</a>				

\*\*\*\*\*

Laboratorio:	<b>AGENCIA DE VIAJES</b>	Clasificación:	<b>DOCENCIA</b>	Nombre del Laboratorio:				
<b>UNIDADES DE APRENDIZAJE:</b> <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	<b>CERTIFICADO (ISO)</b>	<b>ACREDITADO</b>	<b>MANUALES DE PRÁCTICAS</b>	<b>MANUAL DE PRDMTO.</b>	<b>LINEAMIENTOS</b>	<b>PLAN EMERGENCIA</b>	<b>PLAN DE MTTTO. PREV. Y CORRECT.</b>	<b>ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha</b>
Estado físico →	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
Condiciones de seguridad →	PUERTA EMERGENCIA *	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN *	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipmto →	MATERIALES	REACTIVOS N/A	HERRTAS N/A

**OBSERVACIONES**

En remodelación por daños debido al sismo de septiembre 2017.
---

\*\*\*\*\*

Notas: **NO TIENE** **SÍ TIENE** **TRABAJO EN PROCESO**



Laboratorio:	<b>RECEPCIÓN HOTELERA</b>	Clasificación:	<b>DOCENCIA</b>	Nombre del Laboratorio:				
<b>UNIDADES DE APRENDIZAJE:</b> <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	<b>CERTIFICADO (ISO)</b>	<b>ACREDITADO</b>	<b>MANUALES DE PRÁCTICAS</b>	<b>MANUAL DE PRD.MTO.</b>	<b>LINEAMIENTOS</b>	<b>PLAN EMERGENCIA</b>	<b>PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.</b>	<b>ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha</b>
Estado físico →	<b>ILUMINACIÓN</b>	<b>VENTILACIÓN</b>	<b>PISOS</b>	<b>TECHOS</b>	<b>PAREDES</b>	<b>ORDEN</b>	<b>LIMPIEZA</b>	<b>EDO. TUBERÍAS</b>
Condiciones de seguridad →	<b>PUERTA EMERGENCIA *</b>	<b>EXTINTORES</b>	<b>SEÑALIZACIÓN *</b>	<b>BOTIQUÍN</b>	Suficiencia en equipmto →	<b>MATERIALES</b>	<b>REACTIVOS N/A</b>	<b>HERRTAS N/A</b>
<b>OBSERVACIONES</b>								
En remodelación por daños debido al sismo de septiembre 2017.								

\*\*\*\*\*

Laboratorio:	<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>	Clasificación:	<b>DOCENCIA</b>	Nombre del Laboratorio:				
<b>UNIDADES DE APRENDIZAJE:</b> <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	<b>CERTIFICADO (ISO)</b>	<b>ACREDITADO</b>	<b>MANUALES DE PRÁCTICAS</b>	<b>MANUAL DE PRD.MTO.</b>	<b>LINEAMIENTOS</b>	<b>PLAN EMERGENCIA</b>	<b>PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.</b>	<b>ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha</b>
Estado físico →	<b>ILUMINACIÓN</b>	<b>VENTILACIÓN</b>	<b>PISOS</b>	<b>TECHOS</b>	<b>PAREDES</b>	<b>ORDEN</b>	<b>LIMPIEZA</b>	<b>EDO. TUBERÍAS</b>
Condiciones de seguridad →	<b>PUERTA EMERGENCIA *</b>	<b>EXTINTORES</b>	<b>SEÑALIZACIÓN *</b>	<b>BOTIQUÍN</b>	Suficiencia en equipmto →	<b>MATERIALES</b>	<b>REACTIVOS N/A</b>	<b>HERRTAS N/A</b>
<b>OBSERVACIONES</b>								

\*\*\*\*\*

Laboratorio:	<b>INGENIERÍA DE SOFTWARE</b>	Clasificación:	<b>DOCENCIA</b>	Nombre del Laboratorio:				
<b>UNIDADES DE APRENDIZAJE:</b> <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	<b>CERTIFICADO (ISO)</b>	<b>ACREDITADO</b>	<b>MANUALES DE PRÁCTICAS</b>	<b>MANUAL DE PRD.MTO.</b>	<b>LINEAMIENTOS</b>	<b>PLAN EMERGENCIA</b>	<b>PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.</b>	<b>ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha</b>
Estado físico →	<b>ILUMINACIÓN</b>	<b>VENTILACIÓN</b>	<b>PISOS</b>	<b>TECHOS</b>	<b>PAREDES</b>	<b>ORDEN</b>	<b>LIMPIEZA</b>	<b>EDO. TUBERÍAS</b>
Condiciones de seguridad →	<b>PUERTA EMERGENCIA *</b>	<b>EXTINTORES</b>	<b>SEÑALIZACIÓN *</b>	<b>BOTIQUÍN</b>	Suficiencia en equipmto →	<b>MATERIALES</b>	<b>REACTIVOS N/A</b>	<b>HERRTAS N/A</b>
<b>OBSERVACIONES</b>								

\*\*\*\*\*

Laboratorio:	<b>REDES</b>	Clasificación:	<b>DOCENCIA</b>	Nombre del Laboratorio:				
<b>UNIDADES DE APRENDIZAJE:</b> <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	<b>CERTIFICADO (ISO)</b>	<b>ACREDITADO</b>	<b>MANUALES DE PRÁCTICAS</b>	<b>MANUAL DE PRD.MTO.</b>	<b>LINEAMIENTOS</b>	<b>PLAN EMERGENCIA</b>	<b>PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.</b>	<b>ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha</b>
Estado físico →	<b>ILUMINACIÓN</b>	<b>VENTILACIÓN</b>	<b>PISOS</b>	<b>TECHOS</b>	<b>PAREDES</b>	<b>ORDEN</b>	<b>LIMPIEZA</b>	<b>EDO. TUBERÍAS</b>
Condiciones de seguridad →	<b>PUERTA EMERGENCIA *</b>	<b>EXTINTORES</b>	<b>SEÑALIZACIÓN *</b>	<b>BOTIQUÍN</b>	Suficiencia en equipmto →	<b>MATERIALES</b>	<b>REACTIVOS N/A</b>	<b>HERRTAS N/A</b>
<b>OBSERVACIONES</b>								

\*\*\*\*\*



Laboratorio:	<b>COMUNICACIONES DIGITALES Y ROBÓTICA</b>				Clasificación:	<b>DOCENCIA</b>	Nombre del Laboratorio:	
UNIDADES DE APRENDIZAJE: <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDPTO.	LINEAMIENTOS	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
Estado físico →	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
Condiciones de seguridad →	PUERTA EMERGENCIA *	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN *	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipmto →	MATERIALES	REACTIVOS N/A	HERRTAS N/A

**OBSERVACIONES**

En remodelación por daños debido al sismo de septiembre 2017.

\*\*\*\*\*

Laboratorio:	<b>MICROPROCESADORES Y ELECTRÓNICA</b>				Clasificación:	<b>DOCENCIA</b>	Nombre del Laboratorio:	
UNIDADES DE APRENDIZAJE: <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDPTO.	LINEAMIENTOS	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
Estado físico →	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
Condiciones de seguridad →	PUERTA EMERGENCIA *	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN *	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipmto →	MATERIALES	REACTIVOS N/A	HERRTAS N/A

**OBSERVACIONES**

En remodelación por daños debido al sismo de septiembre 2017.

\*\*\*\*\*

Laboratorio:	<b>MICROCOMPUTADORAS I</b>		Clasificación:	<b>DOCENCIA</b>	Nombre del Laboratorio:			
UNIDADES DE APRENDIZAJE: <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDPTO.	LINEAMIENTOS	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
Estado físico →	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
Condiciones de seguridad →	PUERTA EMERGENCIA *	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN *	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipmto →	MATERIALES	REACTIVOS N/A	HERRTAS N/A

**OBSERVACIONES**

En remodelación por daños debido al sismo de septiembre 2017.

\*\*\*\*\*

Laboratorio:	<b>MICROCOMPUTADORAS II</b>		Clasificación:	<b>DOCENCIA</b>	Nombre del Laboratorio:			
UNIDADES DE APRENDIZAJE: <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDPTO.	LINEAMIENTOS	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
Estado físico →	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
Condiciones de seguridad →	PUERTA EMERGENCIA *	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN *	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipmto →	MATERIALES	REACTIVOS N/A	HERRTAS N/A

**OBSERVACIONES**



\*\*\*\*\*

Laboratorio:	<b>MICROCOMPUTADORAS III</b>	Clasificación:	<b>DOCENCIA</b>	Nombre del Laboratorio:				
<b>UNIDADES DE APRENDIZAJE:</b> <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	<b>CERTIFICADO (ISO)</b>	<b>ACREDITADO</b>	<b>MANUALES DE PRÁCTICAS</b>	<b>MANUAL DE PRDMTO.</b>	<b>LINEAMIENTOS</b>	<b>PLAN EMERGENCIA</b>	<b>PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.</b>	<b>ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha</b>
Estado físico →	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
Condiciones de seguridad →	PUERTA EMERGENCIA *	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN *	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipmto →	MATERIALES	REACTIVOS N/A	HERRTAS N/A
<b>OBSERVACIONES</b>								
En remodelación por daños debido al sismo de septiembre 2017.								

\*\*\*\*\*

Laboratorio:	<b>MICROCOMPUTADORAS IV</b>	Clasificación:	<b>DOCENCIA</b>	Nombre del Laboratorio:				
<b>UNIDADES DE APRENDIZAJE:</b> <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	<b>CERTIFICADO (ISO)</b>	<b>ACREDITADO</b>	<b>MANUALES DE PRÁCTICAS</b>	<b>MANUAL DE PRDMTO.</b>	<b>LINEAMIENTOS</b>	<b>PLAN EMERGENCIA</b>	<b>PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.</b>	<b>ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha</b>
Estado físico →	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
Condiciones de seguridad →	PUERTA EMERGENCIA *	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN *	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipmto →	MATERIALES	REACTIVOS N/A	HERRTAS N/A
<b>OBSERVACIONES</b>								
En remodelación por daños debido al sismo de septiembre 2017.								

\*\*\*\*\*

Laboratorio:	<b>SALA DE USOS GENERALES</b>	Clasificación:	<b>DOCENCIA</b>	Nombre del Laboratorio:				
<b>UNIDADES DE APRENDIZAJE:</b> <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	<b>CERTIFICADO (ISO)</b>	<b>ACREDITADO</b>	<b>MANUALES DE PRÁCTICAS</b>	<b>MANUAL DE PRDMTO.</b>	<b>LINEAMIENTOS</b>	<b>PLAN EMERGENCIA</b>	<b>PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.</b>	<b>ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha</b>
Estado físico →	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
Condiciones de seguridad →	PUERTA EMERGENCIA *	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN *	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipmto →	MATERIALES	REACTIVOS N/A	HERRTAS N/A
<b>OBSERVACIONES</b>								
En remodelación por daños debido al sismo de septiembre 2017.								

\*\*\*\*\*

Laboratorio:	<b>ADMINISTRACIÓN</b>	Clasificación:	<b>DOCENCIA</b>	Nombre del Laboratorio:				
<b>UNIDADES DE APRENDIZAJE:</b> <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	<b>CERTIFICADO (ISO)</b>	<b>ACREDITADO</b>	<b>MANUALES DE PRÁCTICAS</b>	<b>MANUAL DE PRDMTO.</b>	<b>LINEAMIENTOS</b>	<b>PLAN EMERGENCIA</b>	<b>PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.</b>	<b>ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha</b>
Estado físico →	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
Condiciones de seguridad →	PUERTA EMERGENCIA *	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN *	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipmto →	MATERIALES	REACTIVOS N/A	HERRTAS N/A
<b>OBSERVACIONES</b>								



En remodelación por daños debido al sismo de septiembre 2017.		
---	--	--

\*\*\*\*\*

Laboratorio: <b>CONTADURÍA</b>	Clasificación: <b>DOCENCIA</b>	Nombre del Laboratorio:						
<b>UNIDADES DE APRENDIZAJE:</b> <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	<b>CERTIFICADO (ISO)</b>	<b>ACREDITADO</b>	<b>MANUALES DE PRÁCTICAS</b>	<b>MANUAL DE PRDMTO.</b>	<b>LINEAMIENTOS</b>	<b>PLAN EMERGENCIA</b>	<b>PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.</b>	<b>ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS</b> Sin fecha
Estado físico →	<b>ILUMINACIÓN</b>	<b>VENTILACIÓN</b>	<b>PISOS</b>	<b>TECHOS</b>	<b>PAREDES</b>	<b>ORDEN</b>	<b>LIMPIEZA</b>	<b>EDO. TUBERÍAS</b>
Condiciones de seguridad →	<b>PUERTA EMERGENCIA *</b>	<b>EXTINTORES</b>	<b>SEÑALIZACIÓN *</b>	<b>BOTIQUÍN</b>	Suficiencia en equipmto →	<b>MATERIALES</b>	<b>REACTIVOS N/A</b>	<b>HERTAS N/A</b>

**OBSERVACIONES**

En remodelación por daños debido al sismo de septiembre 2017.		
---	--	--

\*\*\*\*\*

Laboratorio: <b>ECONOMÍA</b>	Clasificación: <b>DOCENCIA</b>	Nombre del Laboratorio:						
<b>UNIDADES DE APRENDIZAJE:</b> <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	<b>CERTIFICADO (ISO)</b>	<b>ACREDITADO</b>	<b>MANUALES DE PRÁCTICAS</b>	<b>MANUAL DE PRDMTO.</b>	<b>LINEAMIENTOS</b>	<b>PLAN EMERGENCIA</b>	<b>PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.</b>	<b>ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS</b> Sin fecha
Estado físico →	<b>ILUMINACIÓN</b>	<b>VENTILACIÓN</b>	<b>PISOS</b>	<b>TECHOS</b>	<b>PAREDES</b>	<b>ORDEN</b>	<b>LIMPIEZA</b>	<b>EDO. TUBERÍAS</b>
Condiciones de seguridad →	<b>PUERTA EMERGENCIA *</b>	<b>EXTINTORES</b>	<b>SEÑALIZACIÓN *</b>	<b>BOTIQUÍN</b>	Suficiencia en equipmto →	<b>MATERIALES</b>	<b>REACTIVOS N/A</b>	<b>HERTAS N/A</b>

**OBSERVACIONES**

En remodelación por daños debido al sismo de septiembre 2017.		
---	--	--

\*\*\*\*\*

Laboratorio: <b>DERECHO</b>	Clasificación: <b>DOCENCIA</b>	Nombre del Laboratorio:						
<b>UNIDADES DE APRENDIZAJE:</b> <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	<b>CERTIFICADO (ISO)</b>	<b>ACREDITADO</b>	<b>MANUALES DE PRÁCTICAS</b>	<b>MANUAL DE PRDMTO.</b>	<b>LINEAMIENTOS</b>	<b>PLAN EMERGENCIA</b>	<b>PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.</b>	<b>ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS</b> Sin fecha
Estado físico →	<b>ILUMINACIÓN</b>	<b>VENTILACIÓN</b>	<b>PISOS</b>	<b>TECHOS</b>	<b>PAREDES</b>	<b>ORDEN</b>	<b>LIMPIEZA</b>	<b>EDO. TUBERÍAS</b>
Condiciones de seguridad →	<b>PUERTA EMERGENCIA *</b>	<b>EXTINTORES</b>	<b>SEÑALIZACIÓN *</b>	<b>BOTIQUÍN</b>	Suficiencia en equipmto →	<b>MATERIALES</b>	<b>REACTIVOS N/A</b>	<b>HERTAS N/A</b>

**OBSERVACIONES**

En remodelación por daños debido al sismo de septiembre 2017.		
---	--	--

\*\*\*\*\*