



Espacio Universitario: FACULTAD DE ENFERMERÍA Directora: DRA. EN AD. GLORIA ÁNGELES ÁVILA Tels. (01-722) 2702357 Ext. Univ. 5040
Febrero 2020
2175880

LABORATORIOS					Clasific.	LABORATORIOS					Clasific.
1) Laboratorio:	Enfermería Clínica				Doc	3) Laboratorio	Bioquímica				Doc
Responsable:	Mtra. Cleotilde Velasco Pascacio					Responsable:	T.L.Q. Paula Ramírez Rojas				
2) Laboratorio:	Gerontología				Doc	4) Laboratorio	Dietoterapia				Doc
Responsable:	Mtra. Heli Jesset Álvarez Hernández. 10/03/2020					Responsable:	Mtra. Cleotilde Velasco Pascacio				
Documento soporte:	2018	2019	2020	2021		Coordinadora Laboratorios:	Mtra. Cleotilde Velasco Pascacio				
Descarga de dictámenes:	Feb. 2019					Coordinadora Planeación:	Dra. Jessica Belén Rojas Espinoza				
Requerimientos solicitados:	Lab. Geronto	Lab. Bioquím				Total de Laboratorios:	4	Total de Talleres:	0	4	
						Total Docencia:	4	Total Investigación:	0	Total Extensión:	0

Laboratorio:	ENFERMERÍA CLÍNICA				Nombre:	LIC. EN ENF. MARÍA GUADALUPE MARÍN URBINA				
UNIDADES DE APRENDIZAJE: Lic. en Enfermería Lic. en Gerontología	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDMTO.	LINEAMIENTOS APROBACIÓN	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha		
	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS		
	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipamiento →	ÁREAS DE TRABAJO	MANTENIMIENTO A EQUIPOS	RPBI		
OBSERVACIONES										
Techos: Se presentan goteras.			Señalización: Se encuentra incompleta.			RPBI: Falta lugar para su almacenamiento.				
Áreas de trabajo: Se requiere su ampliación										

Laboratorio:	GERONTOLOGÍA				Nombre:					
UNIDADES DE APRENDIZAJE: Lic. en Enfermería Lic. en Gerontología	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDMTO.	LINEAMIENTOS	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS		
	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EQUIPAMIENTO		
	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTOR	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipamiento →	MATERIALES	MANTENIMIENTO	PERSONAL SUFICIENTE		
OBSERVACIONES										
Equipamiento: Se requiere la adquisición e instalación de equipo audiovisual para mejorar las actividades de docencia. Se requiere la ampliación de la red de internet para el acceso en este laboratorio. Se requiere de tiras antiderrapantes. Se requiere más estantes para almacenar materiales.			Mantenimiento: Calibración de odómetros, básculas, glucómetros, baumanómetros. Algunas mesas presentan abolladuras. 5 bancos tienen vestidura maltratada. Una puerta no puede abrirse totalmente. Reparar el pedal del contenedor de residuos. Algunos equipos requieren mantenimiento correctivo.			Señalización: Completarla. Descargar la galería de: http://www.dia-uaemex.com.mx				
Materiales: Faltan juegos didácticos, consumibles.			Personal suficiente: Se requiere una persona de planta con mayor horario.							

Notas: **NO TIENE** **SÍ TIENE** **TRABAJO EN PROCESO**



Laboratorio: BIOQUÍMICA				Nombre:				
UNIDADES DE APRENDIZAJE: Lic. en Enfermería Lic. en Gerontología	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRD.MTO.	LINEAMIENTOS	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipamiento →	CUARTO DE REACTIVOS	MANTENIMIENTO A EQUIPOS	MTTO. MESAS
OBSERVACIONES								
Cuarto de reactivos: Identificar y almacenar los reactivos de acuerdo al grado de toxicidad, radioactividad e inflamabilidad.			Mantenimiento a equipos: Se requiere calibración de microscopios ópticos.					

Laboratorio: DIETOTERAPIA				Nombre:				
UNIDADES DE APRENDIZAJE: Lic. en Enfermería	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRD.MTO.	LINEAMIENTOS	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipamiento →	MATERIALES	MANTENIMIENTO A EQUIPOS	MTTO. MESAS
OBSERVACIONES								
Se sugiere darlo de baja debido a que no se realizan funciones de laboratorio.								