



Espacio
Universitario: CENTRO UNIVERSITARIO TEXCOCO

Director: DR. EN C. JUVENCIO HERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Tels. (01-595) 9211216,
9210368

Ext.
Univ. 7070

LABORATORIOS						LABORATORIOS					
Laboratorio:	AGENCIA DE VIAJES (Remod)				DOC	Laboratorio:	MICROCOMPUTADORAS II				DOC
Responsable:	LIC. JAVIER PÉREZ DÍAZ					Responsable:	MTRO. ÁNGEL QUINTOS RAMÍREZ				
Laboratorio:	RECEPCIÓN HOTELERA (Remod)				DOC	Laboratorio:	MICROCOMPUTADORAS III (Remod)				DOC
Responsable:	LIC. JAVIER PÉREZ DÍAZ					Responsable:	MTRO. ÁNGEL QUINTOS RAMÍREZ				
Laboratorio:	ALIMENTOS Y BEBIDAS				DOC	Laboratorio:	MICROCOMPUTADORAS IV (Remod)				DOC
Responsable:	LIC. JAVIER PÉREZ DÍAZ					Responsable:	MTRO. ÁNGEL QUINTOS RAMÍREZ				
Laboratorio:	INGENIERÍA DE SOFTWARE				DOC	Laboratorio:	SALA DE USOS GENERALES (Remod)				DOC
Responsable:	ING. ARTURO COLEXCUA ESPINOSA					Responsable:	MTRO. ÁNGEL QUINTOS RAMÍREZ				
Laboratorio:	REDES				DOC	Laboratorio:	ADMINISTRACIÓN (Remod)				DOC
Responsable:	ING. ARTURO COLEXCUA ESPINOSA					Responsable:	M. GUADALUPE LIZETH ARCE CHÁVEZ				
Laboratorio:	COMUNICACIONES DIGITALES Y ROBÓTICA (Remod)				DOC	Laboratorio:	CONTADURÍA (Remod)				DOC
Responsable:	ING. ARTURO COLEXCUA ESPINOSA					Responsable:	M. MARÍA DE LOS ÁNGELES VELÁZQUEZ				
Laboratorio:	MICROPROCESADORES Y ELECTRÓNICA(Remod)				DOC	Laboratorio:	ECONOMÍA (Remod)				DOC
Responsable:	ING. ARTURO COLEXCUA ESPINOSA					Responsable:	MTRA. CAMELIA ARIADNA MARTÍNEZ				
Laboratorio:	MICROCOMPUTADORAS I (Remod)				DOC	Laboratorio:	DERECHO (Remod)				DOC
Responsable:	MTRO. ÁNGEL QUINTOS RAMÍREZ					Responsable:	MTRA. JUDITH JIMÉNEZ HERRERA				
Documento soporte:	2018	2019	2020	2021		Descarga Dictámenes	2019	2020	Sin cambios 2021		

Laboratorio:	AGENCIA DE VIAJES		Clasificación:	DOCENCIA	Nombre del Laboratorio:				
UNIDADES DE APRENDIZAJE: <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDMTO.	LINEAMIENTOS	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha	
Estado físico ➡	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS	
Condiciones de seguridad ➡	PUERTA EMERGENCIA *	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN *	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipmto ➡	MATERIALES	REACTIVOS N/A	HERRTAS N/A	
OBSERVACIONES									
En remodelación por daños debido al sismo de septiembre 2017.									

Notas: NO TIENE SÍ TIENE TRABAJO EN PROCESO



Laboratorio:	RECEPCIÓN HOTELERA		Clasificación:	DOCENCIA	Nombre del Laboratorio:			
UNIDADES DE APRENDIZAJE: <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDMTO.	LINEAMIENTOS	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
Estado físico →	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
Condiciones de seguridad →	PUERTA EMERGENCIA *	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN *	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipmto →	MATERIALES	REACTIVOS N/A	HERRTAS N/A
OBSERVACIONES								
En remodelación por daños debido al sismo de septiembre 2017.								

Laboratorio:	ALIMENTOS Y BEBIDAS		Clasificación:	DOCENCIA	Nombre del Laboratorio:			
UNIDADES DE APRENDIZAJE: <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDMTO.	LINEAMIENTOS	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
Estado físico →	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
Condiciones de seguridad →	PUERTA EMERGENCIA *	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN *	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipmto →	MATERIALES	REACTIVOS N/A	HERRTAS N/A
OBSERVACIONES								

Laboratorio:	INGENIERÍA DE SOFTWARE		Clasificación:	DOCENCIA	Nombre del Laboratorio:			
UNIDADES DE APRENDIZAJE: <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDMTO.	LINEAMIENTOS	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
Estado físico →	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
Condiciones de seguridad →	PUERTA EMERGENCIA *	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN *	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipmto →	MATERIALES	REACTIVOS N/A	HERRTAS N/A
OBSERVACIONES								

Laboratorio:	REDES		Clasificación:	DOCENCIA	Nombre del Laboratorio:			
UNIDADES DE APRENDIZAJE: <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDMTO.	LINEAMIENTOS	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
Estado físico →	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
Condiciones de seguridad →	PUERTA EMERGENCIA *	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN *	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipmto →	MATERIALES	REACTIVOS N/A	HERRTAS N/A
OBSERVACIONES								



Laboratorio:	COMUNICACIONES DIGITALES Y ROBÓTICA				Clasificación:	DOCENCIA	Nombre del Laboratorio:	
UNIDADES DE APRENDIZAJE: <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDMTO.	LINEAMIENTOS	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
Estado físico →	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
Condiciones de seguridad →	PUERTA EMERGENCIA *	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN *	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipmto →	MATERIALES	REACTIVOS N/A	HERRTAS N/A
OBSERVACIONES								
En remodelación por daños debido al sismo de septiembre 2017.								

Laboratorio:	MICROPROCESADORES Y ELECTRÓNICA				Clasificación:	DOCENCIA	Nombre del Laboratorio:	
UNIDADES DE APRENDIZAJE: <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDMTO.	LINEAMIENTOS	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
Estado físico →	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
Condiciones de seguridad →	PUERTA EMERGENCIA *	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN *	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipmto →	MATERIALES	REACTIVOS N/A	HERRTAS N/A
OBSERVACIONES								
En remodelación por daños debido al sismo de septiembre 2017.								

Laboratorio:	MICROCOMPUTADORAS I		Clasificación:	DOCENCIA	Nombre del Laboratorio:			
UNIDADES DE APRENDIZAJE: <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDMTO.	LINEAMIENTOS	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
Estado físico →	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
Condiciones de seguridad →	PUERTA EMERGENCIA *	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN *	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipmto →	MATERIALES	REACTIVOS N/A	HERRTAS N/A
OBSERVACIONES								
En remodelación por daños debido al sismo de septiembre 2017.								

Laboratorio:	MICROCOMPUTADORAS II		Clasificación:	DOCENCIA	Nombre del Laboratorio:			
UNIDADES DE APRENDIZAJE: <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDMTO.	LINEAMIENTOS	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
Estado físico →	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
Condiciones de seguridad →	PUERTA EMERGENCIA *	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN *	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipmto →	MATERIALES	REACTIVOS N/A	HERRTAS N/A
OBSERVACIONES								

Notas: NO TIENE SÍ TIENE TRABAJO EN PROCESO



Laboratorio:	MICROCOMPUTADORAS III		Clasificación:	DOCENCIA	Nombre del Laboratorio:			
UNIDADES DE APRENDIZAJE: <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDMTO.	LINEAMIENTOS	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
Estado físico →	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
Condiciones de seguridad →	PUERTA EMERGENCIA *	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN *	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipmto →	MATERIALES	REACTIVOS N/A	HERRTAS N/A
OBSERVACIONES								
En remodelación por daños debido al sismo de septiembre 2017.								

Laboratorio:	MICROCOMPUTADORAS IV		Clasificación:	DOCENCIA	Nombre del Laboratorio:			
UNIDADES DE APRENDIZAJE: <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDMTO.	LINEAMIENTOS	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
Estado físico →	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
Condiciones de seguridad →	PUERTA EMERGENCIA *	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN *	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipmto →	MATERIALES	REACTIVOS N/A	HERRTAS N/A
OBSERVACIONES								
En remodelación por daños debido al sismo de septiembre 2017.								

Laboratorio:	SALA DE USOS GENERALES		Clasificación:	DOCENCIA	Nombre del Laboratorio:			
UNIDADES DE APRENDIZAJE: <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDMTO.	LINEAMIENTOS	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
Estado físico →	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
Condiciones de seguridad →	PUERTA EMERGENCIA *	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN *	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipmto →	MATERIALES	REACTIVOS N/A	HERRTAS N/A
OBSERVACIONES								
En remodelación por daños debido al sismo de septiembre 2017.								

Laboratorio:	ADMINISTRACIÓN		Clasificación:	DOCENCIA	Nombre del Laboratorio:			
UNIDADES DE APRENDIZAJE: <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDMTO.	LINEAMIENTOS	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
Estado físico →	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
Condiciones de seguridad →	PUERTA EMERGENCIA *	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN *	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipmto →	MATERIALES	REACTIVOS N/A	HERRTAS N/A



OBSERVACIONES

En remodelación por daños debido al sismo de septiembre 2017.

Laboratorio:	CONTADURÍA	Clasificación:	DOCENCIA	Nombre del Laboratorio:				
UNIDADES DE APRENDIZAJE: <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDMTO.	LINEAMIENTOS	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
Estado físico →	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
Condiciones de seguridad →	PUERTA EMERGENCIA *	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN *	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipmto →	MATERIALES	REACTIVOS N/A	HERRTAS N/A

OBSERVACIONES

En remodelación por daños debido al sismo de septiembre 2017.

Laboratorio:	ECONOMÍA	Clasificación:	DOCENCIA	Nombre del Laboratorio:				
UNIDADES DE APRENDIZAJE: <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDMTO.	LINEAMIENTOS	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
Estado físico →	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
Condiciones de seguridad →	PUERTA EMERGENCIA *	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN *	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipmto →	MATERIALES	REACTIVOS N/A	HERRTAS N/A

OBSERVACIONES

En remodelación por daños debido al sismo de septiembre 2017.

Laboratorio:	DERECHO	Clasificación:	DOCENCIA	Nombre del Laboratorio:				
UNIDADES DE APRENDIZAJE: <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDMTO.	LINEAMIENTOS	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
Estado físico →	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
Condiciones de seguridad →	PUERTA EMERGENCIA *	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN *	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipmto →	MATERIALES	REACTIVOS N/A	HERRTAS N/A

OBSERVACIONES

En remodelación por daños debido al sismo de septiembre 2017.
