



Espacio Universitario: FACULTAD DE ENFERMERÍA

Director: DRA. EN A.D. ANDREA GUADALUPE SÁNCHEZ ARIAS

Tels. (01-722) 2702357 2175880

Ext. Univ. 5040

LABORATORIOS				LABORATORIOS			
Laboratorio:	Enfermería Clínica (Docencia)			Laboratorio	Bioquímica (Docencia)		
Responsable:	Mtra. Cleotilde Velasco Pascacio	CV:		Responsable:	T.L.Q. Paula Ramírez Rojas	CV:	03/10/2018
Laboratorio:	Gerontología (Docencia)			Laboratorio	Dietoterapia (Docencia)		
Responsable:	Mtra. Enid Asvany Guzmán Caballero	CV:	01/10/2018	Responsable:	Mtra. Cleotilde Velasco Pascacio	CV:	
Fecha de visita:	14/09/2018						
Descarga de Soporte	Fecha de envío: 23-Octubre-2018						

Laboratorio:	<u>ENFERMERÍA CLÍNICA</u>				Nombre:	<u>LIC. EN ENF. MARÍA GUADALUPE MARÍN URBINA</u>			
UNIDADES DE APRENDIZAJE: Lic. en Enfermería Lic. en Gerontología	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDMTO.	<u>LINEAMIENTOS APROBACIÓN</u>	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha	
	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS	
	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipamiento →	ÁREAS DE TRABAJO	MANTENIMIENTO A EQUIPOS	RPBI	
OBSERVACIONES									
Techos: Se presentan goteras.			Señalización: Se encuentra incompleta.			RPBI: Falta lugar para su almacenamiento.			
Áreas de trabajo: Se requiere su ampliación									

Laboratorio:	<u>GERONTOLOGÍA</u>				Nombre:				
UNIDADES DE APRENDIZAJE: Lic. en Enfermería Lic. en Gerontología	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDMTO.	<u>LINEAMIENTOS</u>	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS	
	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EQUIPAMIENTO	
	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTOR	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipamiento →	MATERIALES	MANTENIMIENTO	PERSONAL SUFICIENTE	
OBSERVACIONES									
Equipamiento: Se requiere la adquisición e instalación de equipo audiovisual para mejorar las actividades de docencia. Se requiere la ampliación de la red de internet para el acceso en este laboratorio. Se requiere de tiras antiderrapantes. Se requiere más estantes para almacenar materiales.			Mantenimiento: Calibración de odómetros, básculas, glucómetros, baumanómetros. Algunas mesas presentan abolladuras. 5 bancos tienen vestidura maltratada. Una puerta no puede abrirse totalmente. Reparar el pedal del contenedor de residuos. Algunos equipos requieren mantenimiento correctivo.			Señalización: Completarla. Descargar la galería de: http://www.dia-uaemex.com.mx			
Materiales: Faltan juegos didácticos, consumibles.			Personal suficiente: Se requiere una persona de planta con mayor horario.						

Notas: **NO TIENE** **SÍ TIENE** **TRABAJO EN PROCESO**



Laboratorio: BIOQUÍMICA				Nombre:				
UNIDADES DE APRENDIZAJE: Lic. en Enfermería Lic. en Gerontología	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDMTO.	LINEAMIENTOS	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipamiento →	CUARTO DE REACTIVOS	MANTENIMIENTO A EQUIPOS	MTTO. MESAS
OBSERVACIONES								
Cuarto de reactivos: Identificar y almacenar los reactivos de acuerdo al grado de toxicidad, radioactividad e inflamabilidad.			Mantenimiento a equipos: Se requiere calibración de microscopios ópticos.					

Laboratorio: DIETOTERAPIA				Nombre:				
UNIDADES DE APRENDIZAJE: Lic. en Enfermería	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDMTO.	LINEAMIENTOS	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha
	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	EDO. TUBERÍAS
	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipamiento →	MATERIALES	MANTENIMIENTO A EQUIPOS	MTTO. MESAS
OBSERVACIONES								
Se sugiere darlo de baja debido a que no se realizan funciones de laboratorio.								