



## OBSERVACIONES DE LA VISITA DE INSPECCIÓN A LOS LABORATORIOS Y TALLERES DE LA FACULTAD DE QUÍMICA (UNIDAD EL CERRILLO)

Nombre del laboratorio o Taller	Observaciones
Laboratorio 2	<p>Laboratorio:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Faltan lockers para las mochilas de los alumnos, (obstruyen los pasillos),</li><li>• No cuentan con etiquetas de identificación en cada una de las pastillas del centro de carga</li><li>• Falta equipo de protección personal para los responsables del laboratorio en caso de emergencia.</li></ul> <p>Almacén:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• El espacio es insuficiente</li><li>• Falta señalética de personal autorizado.</li><li>• Los niveles de los estantes son altos para la colocación de los reactivos, lo que implica un riesgo.</li></ul>
Laboratorio 3	<p>Laboratorio</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Hay una lámpara fundida</li><li>• El espacio es insuficiente.</li><li>• En el estante de residuos peligrosos hay recipientes sin etiquetar</li><li>• Faltan lockers para las mochilas de los alumnos, (obstruyen los pasillos).</li><li>• Los alumnos estaban trabajando sin el equipo de protección personal adecuado. (lentes y zapatos).</li><li>• No cuentan con los manuales de prácticas en el laboratorio de forma física.</li></ul> <p>Almacén:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Se encuentra ubicado en el laboratorio dos donde preparan las sustancias para la realización de la práctica y las transportan al laboratorio tres en charolas.</li><li>• El área de reactivos lo utilizan los Investigadores para almacenar sus reactivos</li><li>• Hay utensilios para preparar alimentos y frascos en el piso, uno contaba con reactivos sin etiquetar.</li></ul>
Laboratorio 6	<p>Laboratorio:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Hay dos lámparas fundidas.</li><li>• Falta señalética: Kit antiderrames, manta contraincendios y en caso de sismos e incendios.</li><li>• Ajustar mecanismo de accionamiento de regadera.</li></ul> <p>Almacén:</p>



## OBSERVACIONES DE LA VISITA DE INSPECCIÓN A LOS LABORATORIOS Y TALLERES DE LA FACULTAD DE QUÍMICA (UNIDAD EL CERRILLO)

Nombre del laboratorio o Taller	Observaciones
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Se sugiere cambiar lámpara existente ya que la iluminación es insuficiente.</li></ul>
Laboratorio 10 Cereales	Laboratorio: <ul style="list-style-type: none"><li>• Falta señalética de: prohibido el uso de teléfono celular, kit antiderrames, manta contraincendios.</li><li>• Ajustar la salida de agua en el lavaojos.</li></ul> Almacén: <ul style="list-style-type: none"><li>• Hay una lámpara fundida.</li></ul>
Taller de Cárnicos	Laboratorio: <ul style="list-style-type: none"><li>• Hay una lámpara fundida,</li><li>• Activar campana o retirarla</li><li>• Falta señalética: Se prohíbe el uso de teléfono celular.</li><li>• No cuentan con extintor (recarga)</li><li>• Las pastillas del centro de carga no están etiquetadas.</li><li>• Falta equipo de protección personal para los responsables del laboratorio en caso de emergencia.</li><li>• Los manuales de prácticas se encuentran en proceso de actualización.</li></ul> Almacén: <ul style="list-style-type: none"><li>• Falta orden y limpieza en materiales y consumibles.</li></ul>
Taller de Lácteos	Almacén: <ul style="list-style-type: none"><li>• No cuentan con etiquetas de identificación en cada una de las pastillas del centro de carga.</li><li>• Faltan bancos.</li><li>• Cambiar tina de cuajado, se abrió por el vapor</li></ul>

### Nota:

Se detectó en la verificación de todos los laboratorios y talleres lo siguiente: No se cuenta con un almacén para la disposición final de residuos peligrosos, los cuales se encuentran ubicados dentro del laboratorio, falta un programa de mantenimiento preventivo o correctivo de equipos e instalaciones, en la bitácora de registro de uso de laboratorios y talleres falta anexar columna de total de alumnos que ingresan al laboratorio, falta generar estadísticas de las prácticas realizadas contra las programadas.