



Espacio Universitario: PLANTEL "NEZAHUALCÓYOTL" DE LA ESCUELA PREPARATORIA Titular de la Dirección M. EN C. ED. ERICK VIEYRA MÉNDEZ (07-2023) Tels. (722) 2-19-97-00 Ext. Univ. 5520

Responsables T.M.	Lic. en Biología Katia Jardón Morales		Responsable T.V.	Guillermo Ramírez García	
			Grado Académico	Lic. en Física	
Documentos soporte:	OFICIO	ESTADÍSTICA	Descarga Dictámenes	2021	

* * * * *

Laboratorio:	BIOLOGÍA					INSTALACIONES Y MOBILIARIO				
Atiende: Bachillerato Universitario Biología	Certificado-2019 Recertificado-20-22 Certificado 2025	Certificado 2024 Certificado 2025	1. LIMPIEZA Y ORDEN	2. INSTALAC. PERSONAS CAPAC. DIFENTES	3. PISO	4. TECHO	5. PAREDES	6. ILUMINACIÓN	7. VENTILACIÓN	8. ESTADO DE PUERTAS
	9. ESTADO DE VENTANAS	10. ESTADO DE VIDRIOS	11. TIPO DE MATERIAL DE LAS MESAS	12. INSTALACIÓN ELÉCTRICA	13. ESTADO DEL DRENAJE	14. A) TUBERÍA DE GAS FUNCIONAL	15. B) TUBERÍA DE AGUA FUNCIONAL	16. C) LLAVES DE PASO DE AGUA	17. LLAVES DE PASO DE GAS	18. ESTADO DE LOS BANCOS
	19. ESTADO DE LOS ESTANTES Y GAVETAS	20. ESTADO DE LAS TARJAS	21. A) TUBERÍAS DE AGUA	22. B) ESTADO DE LAS LLAVES DE PASO	23. INSTALAC. PARA EQUIPO AUDIOVISUAL	24. ESTADO DEL INTERNET	25. ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA	26. CONDS. DE LOS TABLEROS ELÉCTRICOS	SEGURIDAD ➔	27. TUBERÍAS IDENTIF COLOR DE NORMA
	28. EXTINTORES	29. SEÑALÉTICA	30. SALIDA DE EMERGENCIA	31. ÁREAS DE ALTO VOLTAJE SEÑALIZADAS	32. KIT PARA CONTENCIÓN DE DERRAMES	33. HOJAS DE SEGURIDAD	34. ÁREA ASIGNADA PARA RPBI	35. CONTS. ADECUADOS RESIDUOS	36. CAMPANA DE EXTRACCIÓN	37. A) INSTALADA Y FUNCIONANDO
	38. REGADERA DE EMERGENCIA	39 SEÑALIZ. Y LIBRE DE OBSTÁCULOS	40. SERVICIO DE AGUA, DRENAGE Y DESNIVEL	41. LAVA OJOS DE EMERGENCIA	42 SEÑALIZADO Y LIBRE DE OBSTÁCULOS	43. SERVICIO DE AGUA Y DRENAGE	44. BOTIQUÍN	45. CONOCNTO DE LOS COLORES DE SEGURIDAD	46. PLAN DE EMEERGENCIA	DOCUMEN- TACIÓN ➔
		47. PROGRAMA DE MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO	48. BITÁCORA DE REG. RES. PELIGROSOS	49. MANUALES DE PRÁCTICAS ACTUALIZADOS	50. CALENDAR. DE PRÁCTICAS VISIBLES	51. LINEAMIENTOS	52. A) APROBADOS POR AUTORIDADES	53. B) COLOCADOS EN LUGAR VISIBLE	54. C) DIFUNDIDO A ALUMNOS	55. INVENTARIO ACTUALIZADO
Ver % de Funcionalidad		57. INSTALACONES O ESPACIO SUFFICIENTE	58. REACTIVOS NECESARIOS Y ADECUADOS	59. EQUIPO, MOB. NECESARIO Y ADECUADO	60. MATERIALES NECESARIOS Y ADECUADOS	PERSONAL DE LABORATORIO ➔	61. CURSOS TOMADOS RECIENTEMENTE	62. ES SUFICIENTE PARA ATENDER A LOS USUARIOS	63. TIENE CONOC. PROTOS. SEG.	64. COND. DE TRABAJO: FÍSICAS Y SEG. ADECUDAS
65. LIMPIEZA Y ORDEN		66. ILUMINACIÓN	67. VENTILACIÓN	68. RECIPIENTES DE SUST. QUÍMICAS ETIQUETADOS	69. Estantes SUFICIENTES	70. ADECUADOS PARA ALMACENAR REACTIVOS	71. SE CUENTA CON HOJAS DE SEGURIDAD	72. SIST. INF. CLASIF. SUST. QUÍM.	73. EXISTEN SUSTANCIAS TÓXICAS	74. SE FUMIGA CADA SEMESTRE

OBSERVACIONES

1	El personal de mantenimiento tarda en pasar a hacer el aseo	3	Se requiere mantenimiento debido a su desgaste	7	Funciona solo un ventilador
8	La puerta de la oficina no cierra adecuadamente	16	Llaves de mesas, deterioradas	22	Llaves de paso deterioradas
23	Falta un proyector	24	Sin servicio de internet y es muy necesario	30	No se cuenta con salida de emergencia
43	Falta presión en la salida de agua	46	Plan de Emergencia en desarrollo	57	Espacio insuficiente en turno matutino el desarrollar adecuadamente las prácticas debido a la matrícula.
59	Faltan mesas y bancos en turno matutino	62	Se requieren 2 laboratoristas para atender prácticas simultáneas.	66	Iluminación natural insuficiente
67	Ventilación insuficiente	74	Si se requiere la fumigación		

* * * * *

Notas: NO TIENE SÍ TIENE TRABAJO EN PROCESO

Estado-Gral-Plantel Nezahualcoyotl.pdf



Laboratorio:	FÍSICA			INSTALACIONES Y MOBILIARIO						
Licenciaturas que atiende: Bachillerato Universitario	Certificado-2019 Recertificado-20-22 <u>Certificado-2023</u>	Certificado 2024 <u>Certificado 2025</u>	1. LIMPIEZA Y ORDEN	2. ACCESOS PERSONAS CAPAC. DIFERENTES	3. PISO	4. TECHO	5. PAREDES	6. ILUMINACIÓN	7. VENTILACIÓN	8. PUERTAS
	9. VENTANAS	10. VIDRIOS	11. MESAS ADECUADAS	12. INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN MESAS Y VOLTAJE	13. DRENAJE	14. BANCOS/SILLAS EN BUEN ESTADO	15. ESTANTES Y GAVETAS EN BUEN ESTADO	16. TUBERÍA DE GAS FUNCIONAL	17. LLAVE DE PASO DE GAS FUNCIONAL	18. TUBERÍA DE AGUA FUNCIONAL
	19. LLAVE DE PASO DE AGUA FUNCIONAL	20. REGADERA DE EMERGENCIA	21. LAVAOJOS FUNCIONAL	22. INSTALACIONES EQUIPO AUDIOVISUAL	23. INTERNET FUNCIONAL	24. INSTALACIÓN ELECTRICA ADECUADA	25. TABLEROS ELÉCTRICOS	SEGURIDAD ➔	26. EXTINTORES	27. SEÑALÉTICA
	28. SALIDA DE EMERGENCIA	29. ÁREAS DE ALTO VOLTAJE SEÑALIZADAS	30. PERSONAL DE LAB. CONOCE COLORES DE SEGURIDAD Y FORMAS	31. PERSONAL Y LOS ALUMNOS USAN EPP APROPIADO	32. BOTIQUÍN	33. PLAN DE EMERGENCIA	34. PROTECC. DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN EQUIPOS	DOCUMENTACIÓN ➔	35. PROGRAMA DE MITTO. PREVENTIVO-CORRECTIVO	36. BITACORA DE REGISTRO PARA RESIDUOS PELIGROSOS
	37. MANUALES DE PRÁCTICAS ACTUALIZADOS Y APROBADOS	38. CALENDARIZ. PRÁCTICAS	39. LINEAMIENTOS	40. LINEAM. APROBADOS	41. LINEAM. EXHIBIDOS LUGAR VISIBLE	42. ALINEAM. DIFUNDIDOS USUARIOS	43. INVENTARIO ACTUALIZADO	44. BITÁCORA DE REGISTRO PRÁCTICAS	45. INSTALACIONES SUFICIENTES	46. EQUIPO Y MOBILIARIO NECESARIO
	47. MATERIALES NECESARIOS	PERSONAL DEL LABORATORIO ➔	48. PERSONAL SE CAPACITA.	49. PERSONAL SUFICIENTE	50. CONOCE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD	51. CONDICIONES FIS. Y SEG.	ALMACÉN ➔	52. LIMPIEZA Y ORDEN	53. ILUMINACIÓN	54. VENTILACIÓN
OBSERVACIONES										
1	El personal de mantenimiento tarda en pasar a hacer el aseo			3	Se requiere mantenimiento debido a su desgaste			8	Puerta de la oficina está en mal estado.	
9	Ventanas oxidadas y se atoran			22	Hace falta proyector			23	Falla mucho y se satura	
28	No se cuenta.			33	Se encuentra en desarrollo			45	Insuficientes por aumento de matrícula en T. Matutino	
46	Mobiliario insuficiente para la atención de usuarios			47	Se requiere material para las nuevas prácticas del CBU 2024			49	Personal insuficiente para atender los 3 laboratorios cuando se programan prácticas simultáneas	
53	Iluminación natural es insuficiente			54	No se cuenta con ventilación suficiente			57	No se ha fumigado, es requerido por existencia de animalitos	



Laboratorio:	QUÍMICA					INSTALACIONES Y MOBILIARIO						
							Tipo Labs-Talls-Química-Biología					
Atiende: Bachillerato Universitario Química I y II Aplicaciones de la química	<u>Certificado-2019</u> <u>Recertificado-20-22</u> <u>Certificado-2023</u>		<u>Certificado 2024</u> <u>Certificado 2025</u>	1. LIMPIEZA Y ORDEN	2. INSTALAC. PERSONAS CAPAC. DIFENTES	3. PISO	4. TECHO	5. PAREDES	6. ILUMINACIÓN	7. VENTILACIÓN	8. ESTADO DE PUERTAS	
	9. ESTADO DE VENTANAS	10. ESTADO DE VIDRIOS	11. TIPO DE MATERIAL DE LAS MESAS	12. INSTALACIÓN ELÉCTRICA	13. ESTADO DEL DRENAGE	14. A) TUBERÍA DE GAS FUNCIONAL	15. B) TUBERÍA DE AGUA FUNCIONAL	16. C) LLAVES DE PASO DE AGUA FUNCIONALES	17. LLAVES DE PASO DE GAS FUNCIONALES	18. ESTADO DE LOS BANCOS		
	19. ESTADO DE LOS ESTANTES Y GAVETAS	20. ESTADO DE LAS TARJAS	21. A) TUBERÍAS DE AGUA	22. B) ESTADO DE LAS LLAVES DE PASO	23. INSTALAC. PARA EQUIPO AUDIOVISUAL	24. ESTADO DEL INTERNET	25. ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA	26. CONDICIONES DE LOS TABLEROS ELÉCTRICOS	SEGURIDAD ➔	27. TUBERÍAS IDENTIF. COLOR DE LA NORMA		
	28. EXTINTORES	29. SEÑALÉTICA	30. SALIDA DE EMERGENCIA	31. ÁREAS DE ALTO VOLTAJE SEÑALIZADAS	32. KIT PARA CONTENCIÓN DE DERRAMES	33. HOJAS DE SEGURIDAD	34. ÁREA ASIGNADA PARA RESIDUOS PELIGROSOS	35. CONTENEDORES ADECUADOS PARA RESIDUOS	36. CAMPANA DE EXTRACCIÓN	37. A) INSTALADA Y FUNCIONANDO		
Ver % de Funcionalidad	38. REGADERA DE EMERGENCIA	39. A) SEÑALIZADA Y LIBRE DE OBSTÁCULOS	40. SERVICIO DE AGUA, DRENAGE Y DESNIVEL	41. LAVA OJOS DE EMERGENCIA	42 A) SEÑALIZADO Y LIBRE DE OBSTÁCULOS	43. B) SERVICIO DE AGUA Y DRENAGE	44. BOTIQUÍN	45. CONOCIMIENTO DE LOS COLORES DE SEGURIDAD	46. PLAN DE EMEERGENCIA	DOCUMEN-TACIÓN ➔		
	47. PROGRAMA DE MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO	48. BITÁCORA DE REGISTRO RESIDUOS PELIGROSOS	49. MANUALES DE PRÁCTICAS	50. CALENDARIZACIÓN DE PRÁCTICAS VISIBLES	51. LINEAMIENTOS	52. A) APROBADOS POR AUTORIDADES	53. B) COLOCADOS EN LUGAR VISIBLE	54. C) DIFUNDIDO A ALUMNOS	55. INVENTARIO ACTUALIZADO	56. BITÁCORA DE REGISTRO DE PRÁCTICAS REALIZADAS		
	57. INSTALACIONES O ESPACIO SUFFICIENTE	58. REACTIVOS NECESARIOS Y ADECUADOS	59. EQUIPO, MOBILIARIO NECESARIO Y ADECUADO.	60. MATERIALES NECESARIOS Y ADECUADOS	PERSONAL DE LABORATORIO ➔	61. HA TOMADO CURSOS EN EL ÚLTIMO AÑO	62. ES SUFICIENTE PARA ATENDER A LOS USUARIOS	63. CUENTA CON CONOC. DE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD	64. CONDICIONES DE TRABAJO FÍSICAS Y SEG.	ALMACÉN ➔		
	65. LIMPIEZA Y ORDEN	66. ILUMINACIÓN	67. VENTILACIÓN	68. RECIPIENTES DE SUST. QUÍMICAS ETIQUETADOS	69. ESTANTES SUFICIENTES	70. ADECUADOS PARA ALMACENAR REACTIVOS	71. SE CUENTA CON HOJAS DE SEGURIDAD	72. SE CUENTA CON SISTEMA DE INF. PARA LA CLASIF. DE SUST. QUÍMICAS	73. EXISTEN SUSTANCIAS TÓXICAS	74. FUMIGACIÓN CONTRA PLAGAS		
OBSERVACIONES												
1	El personal de mantenimiento tarda en pasar a hacer el aseo			3	Se requiere mantenimiento debido a su desgaste			5	Necesario pintar las paredes			
6	Deficiente iluminación natural			7	Deficiente ventilación			8	9. Se atoran, requieren mantenimiento			
13	Revisión del drenaje por salida de mal olor			16	Presenta fuga, requieren mantenimiento.			19	Se atoran las puertas de las gavetas			
22	Presentan fuga, empaque deteriorado			23	Falta la pantalla y proyector			24	Se satura y falla mucho			
30	No se cuenta con salida de emergencia y la puerta se atora			32	Gestionar la adquisición de cubetas con arena y cal. (sólo hay manta contra incendios)			35	Contenedores son muy grandes, se requieren más pequeños			
46	El Plan de Emergencia se encuentra en desarrollo			57	Insuficiente por aumento de matrícula			60	Hacen falta materiales para nuevas prácticas			
62	Se requieren 2 laboratoristas para atender los 3 laboratorios en prácticas simultáneas.			64	Necesaria la ventilación en oficina debido al almacén que está junto			67	No se cuenta con ventilación			
69	Se requieren más estantes			70	No tienen barras de contención			74	Necesaria la fumigación			
	Necesidades prioritarias: Destinar otro lugar para depositar temporalmente los residuos peligrosos.											