



Espacio Universitario: PLANTEL "DR. PABLO GONZÁLEZ CASANOVA" Titular de la Dirección QFB. JANETTE JAIMES GARCÍA Encargada del Despacho Tels. (714) 1422998, 1420598. Ext. Univ. 7130

Nombre Laboratorista T.M.		Nombre de Laboratorista TV.	TLQ. <a href="#">Daniela Cerón Velásquez</a>
Documento soporte:	<a href="#">Descarga</a>		

\* \* \* \* \*

Laboratorio:	BIOLOGÍA		CLASIFICACIÓN:		DOCENCIA		INSTALACIONES Y MOBILIARIO			
							Tipo Labs-Talls-Biología-Química			
Programa Educativo que atiende:  Bachillerato General Biología	<a href="#">Certificado-20-22</a> <a href="#">Certificado-2023</a> (ISO 9001:2015)	<a href="#">Certificado 2024</a> <a href="#">Certificado 2025</a>	1. LIMPIEZA Y ORDEN	2. INSTALAC. PERSONAS CAPAC. DIFENTES	3. PISO	4. TECHO	5. PAREDES	6. ILUMINACIÓN	7. VENTILACIÓN	8. ESTADO DE PUERTAS
	9. ESTADO DE VENTANAS	10. ESTADO DE VIDRIOS	11. TIPO DE MATERIAL DE LAS MESAS	12. INSTALACIÓN ELÉCTRICA	13. ESTADO DEL DRENAJE	14. A) TUBERÍA DE GAS FUNCIONAL	15. B) TUBERÍA DE AGUA FUNCIONAL	16. C) LLAVES DE PASO DE AGUA FUNCIONALES	17. LLAVES DE PASO DE GAS FUNCIONALES	18. ESTADO DE LOS BANCOS
	19. ESTADO DE LOS ESTANTES Y GAVETAS	20. ESTADO DE LAS TARJAS	21. A) TUBERÍAS DE AGUA	22. B) ESTADO DE LAS LLAVES DE PASO	23. INSTALACIONES PARA EQUIPO AUDIOVISUAL	24. ESTADO DEL INTERNET	25. ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA	26. CONDICIONES DE LOS TABLEROS ELÉCTRICOS.	SEGURIDAD →	27. TUBERÍAS IDENTIFICADAS CON COLOR DE LA NORMA
	28. EXTINTORES	29. SEÑALÉTICA	30. SALIDA DE EMERGENCIA	31. ÁREAS DE ALTO VOLTAJE SEÑALIZADAS	32. KIT PARA CONTENCIÓN DE DERRAMES	33. HOJAS DE SEGURIDAD	34. ÁREA ASIGNADA PARA RESIDUOS PELIGROSOS	35. CONTENEDORES ADECUADOS PARA RESIDUOS	36. CAMPANA DE EXTRACCIÓN	37. A) INSTALADA Y FUNCIONANDO
Ver % de funcionalidad	38. REGADERA DE EMERGENCIA	39. A) SEÑALIZADA Y LIBRE DE OBSTÁCULOS	40. SERVICIO DE AGUA, DRENAJE Y DESNIVEL	41. LAVA OJOS DE EMERGENCIA	42 A) SEÑALIZADO Y LIBRE DE OBSTÁCULOS	43. B) SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	44. BOTIQUÍN	45. CONOCIMIENTO DE LOS COLORES DE SEGURIDAD	46. PLAN DE EMEGENCIA	DOCUMEN-TACIÓN →
	47. PROGRAMA DE MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO	48. BITÁCORA DE REGISTRO PARA RESIDUOS PELIGROSOS	49. MANUALES DE PRÁCTICAS	50. CALENDARIZACIÓN DE PRÁCTICAS VISIBLES	51. LINEAMIENTOS	52. A) APROBADOS POR AUTORIDADES	53. B) COLOCADOS EN LUGAR VISIBLE	54. C) DIFUNDIDO A ALUMNOS	55. INVENTARIO ACTUALIZADO	56. BITÁCORA DE USO DE LABS
	57. INSTALAÇONES O ESPACIO SUFICIENTE	58. REACTIVOS NECESARIOS Y ADECUADOS	59. EQUIPO, MOBILIARIO NECESARIO Y ADECUADO.	60. MATERIALES NECESARIOS Y ADECUADOS	61. ASIGNATURAS QUE PROGRAMAN PRÁCTICAS: 2	PERSONAL DE LABORATORIO →	62. EL PERSONAL SE CAPACITA	63. ES SUFFICIENTE PARA ATENDER A LOS USUARIOS	64. CUENTA CON CONOC. DE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD	ALMACÉN →
	65. LIMPIEZA Y ORDEN	66. ILUMINACIÓN	67. VENTILACIÓN	68. RECIPIENTES DE SUST. QUÍMICAS ETIQUETADOS	69. ESTANTES SUFICIENTES	70. ADECUADOS PARA ALMACENAR REACTIVOS	71. SE CUENTA CON HOJAS DE SEGURIDAD	72. SE CUENTA CON SISTEMA DE INF. PARA LA CLASIF. DE SUST. QUÍMICAS	73. EXISTEN SUSTANCIAS TÓXICAS	74. SE FUMIGA EL LABORATORIO

#### OBSERVACIONES

3	Resbalosos	16, 17	No se tienen llaves de paso generales	18	Bancos de ruedas resultan peligrosos por el riesgo de caída.
20	Son de cocina y nada funcionales	23	Si se requiere para las prácticas demostrativas	24	Baja conectividad en la red inalámbrica
30	No se cuenta con salida de emergencia.	44	El gabinete no cuenta con insumos necesarios	57	Insuficiente por aumento de matrícula. Necesario gestionar la adquisición de mesas rectangulares de acero inoxidable.
59	Bancos y mesas inadecuados y en muy malas condiciones	60	Generar lista de materiales faltantes y turnarla vía oficio a la Subdirección Administrativa del Plantel. (los docentes y alumnos compran lo necesario para sus prácticas)	63	Se requiere la asignación de personal de laboratorio para que atienda las prácticas de laboratorio en el turno vespertino.
74	No se ha fumigado el laboratorio.		Se requiere la adquisición de focos para 15 microscopios. Gestionar la adquisición de un baño maría.		

\* \* \* \* \*

NOTAS:

[NO EXISTE](#)

[INSUFICIENTE](#)

[SUFICIENTE](#)

[HIPERVÍNCULO](#)

[NO APLICA](#)

[INICIO DE SECCIÓN →](#)



Laboratorio:	FÍSICA			INSTALACIONES Y MOBILIARIO							
			Tipo: Electrónica y Talleres								
Licenciaturas que atiende:  BACHILLERATO UNIVERSITARIO	Certificado-20-22 Certificado-2022 (ISO 9001:2015)	Certificado 2024 Certificado 2025	1. LIMPIEZA Y ORDEN	2. ACCESOS PERSONAS CAPAC. DIFERENTES	3. PISO	4. TECHO	5. PAREDES	6. ILUMINACIÓN	7. VENTILACIÓN	8. PUERTAS	
	9. VENTANAS	10. VIDRIOS	11. MESAS ADECUADAS	12. INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN MESAS Y VOLTAJE	13. DRENAJE	14. BANCOS/SILLAS EN BUEN ESTADO	15. Estantes y GAVETAS EN BUEN ESTADO	16. TUBERÍA DE GAS FUNCIONAL	17. LLAVE DE PASO DE GAS FUNCIONAL	18. TUBERÍA DE AGUA FUNCIONAL	
	19. LLAVE DE PASO DE AGUA FUNCIONAL	20. REGADERA DE EMERGENCIA	21. LAVAJOES FUNCIONAL	22. EQUIPO AUDIOVISUAL	23. INTERNET FUNCIONAL	24. INSTALACIÓN ELECTRICA ADECUADA	25. TABLEROS ELÉCTRICOS	SEGURIDAD ➔	26. EXTINTORES	27. SEÑALÉTICA	
	28. SALIDA DE EMERGENCIA	29. ÁREAS DE ALTO VOLTAJE SEÑALIZADAS	30. PERSONAL DE LAB. CONOCE COLORES DE SEGURIDAD Y FORMAS	31. PERSONAL Y LOS ALUMNOS USAN EPP APROPIADO	32. BOTIQUÍN	33. PLAN DE EMERGENCIA	34. PROTECC. DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN EQUIPOS	DOCUMENTACIÓN ➔	35. PROGRAMA DE MTTO. PREVENTIVO-CORRECTIVO	36. BITÁCORA DE REGISTRO PARA RESIDUOS PELIGROSOS	
	37. MANUALES DE PRÁCTICAS ACTUALIZADOS Y APROBADOS	38. CALENDARIZ. PRÁCTICAS	39. LINEAMIENTOS	40. LINEAM. APROBADOS	41. LINEAM. EXHIBIDOS LUGAR VISIBLE	42. ALINEAM. DIFUNDIDOS USUARIOS	43. INVENTARIO ACTUALIZADO	44. BITÁCORA DE REGISTRO PRÁCTICAS	45. INSTALACIONES SUFICIENTES	46. EQUIPO Y MOBILIARIO NECESARIO	
Ver % de funcionalidad	47. MATERIALES NECESARIOS	PERSONAL DEL LABORATORIO ➔	48. PERSONAL SE CAPACITA.	49. PERSONAL SUFICIENTE	50. CONOCE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD	51. CONDICIONES FIS. Y SEG.	ALMACÉN ➔	52. LIMPIEZA Y ORDEN	53. ILUMINACIÓN	54. VENTILACIÓN	
	55. ESTANTES ADECUADOS Y SUFICIENTES	56. ACONDICIONADOS P/ALMACENAR HERRAMIENTAS Y FIJOS A LA PARED	57. FUMIGACIÓN CONTRA PLAGAS								
OBSERVACIONES											
3	El piso es resbaloso. Se sugiere colocar cinta antideslizante.			5	Humedad por la cercanía con el río. Cuando llueve el río se desborda e inunda, las paredes están deterioradas.			8	La puerta principal se atasca y cuesta trabajo abrir, chapas en mal estado y hace falta una puerta de adentro.		
11	Son islas y ocupan mucho espacio, son de aluminio y no se puede trabajar con electricidad. Solicitar la adquisición de una cubierta aislante para esas prácticas con electricidad.			14	Están en muy mal estado y son de ruedas, riesgosos, nada funcionales, ocupan mucho espacio			15	Corroídos por la humedad		
23	Falla mucho			28	No cuenta con salida de emergencia			32	No tiene insumos		
45	Insuficientes por incremento de matrícula			46	Insuficiente, faltan mesas y bancos adecuados			47	Insuficientes, faltan materiales, herramientas y reactivos		
49	Se requiere más personal para atender prácticas simultáneas en otros laboratorios.			57	No se ha fumigado						

\*\*\*\*\*



Laboratorio:	QUÍMICA		CLASIFICACIÓN:		DOCENCIA	INSTALACIONES Y MOBILIARIO					
Programa Educativo que atiende:  Bachillerato General  Química I y Aplicaciones de la Química	<a href="#">Certificado-20-22</a>	<a href="#">Certificado 2024</a>	1. LIMPIEZA Y ORDEN	2. INSTALAC. PERSONAS CAPAC. DIFNTES	3. PISO	4. TECHO	5. PAREDES	6. ILUMINACIÓN	7. VENTILACIÓN	8. ESTADO DE PUERTAS	
	9. ESTADO DE VENTANAS	10. ESTADO DE VIDRIOS	11. TIPO DE MATERIAL DE LAS MESAS	12. INSTALACIÓN ELÉCTRICA	13. ESTADO DEL DRENAJE	14. A) TUBERÍA DE GAS FUNCIONAL	15. B) LLAVES DE PASO DE AGUA FUNCIONALES	16. C) LLAVES DE PASO DE GAS FUNCIONALES	17. LLAVES DE PASO DE GAS FUNCIONALES	18. ESTADO DE LOS BANCOS	
	19. ESTADO DE LOS ESTANTES Y GAVETAS	20. ESTADO DE LAS TARIAS	21. A) TUBERÍAS DE AGUA	22. B) ESTADO DE LAS LLAVES DE PASO	23. INSTALACIONES PARA EQUIPO AUDIOVISUAL	24. ESTADO DEL INTERNET	25. ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA	26. CONDICIONES DE LOS TABLEROS ELÉCTRICOS.	SEGURIDAD →	27. TUBERÍAS IDENTIFICADAS CON COLOR DE LA NORMA	
	28. EXTINTORES	29. SEÑALÉTICA	30. SALIDA DE EMERGENCIA	31. ÁREAS DE ALTO VOLTAJE SEÑALIZADAS	32. KIT PARA CONTENCIÓN DE DERRAMES	33. HOJAS DE SEGURIDAD	34. ÁREA ASIGNADA PARA RESIDUOS PELIGROSOS	35. CONTENEDORES ADECUADOS PARA RESIDUOS	36. CAMPANA DE EXTRACCIÓN	37. A) INSTALADA Y FUNCIONANDO	
	38. REGADERA DE EMERGENCIA	39. A) SEÑALIZADA Y LIBRE DE OBSTÁCULOS	40. SERVICIO DE AGUA, DRENAJE Y DESNIVEL	41. LAVA OJOS DE EMERGENCIA	42 A) SEÑALIZADO Y LIBRE DE OBSTÁCULOS	43. B) SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	44. BOTIQUÍN	45. CONOCIMIENTO DE LOS COLORES DE SEGURIDAD	46. PLAN DE EMEERGENCIA	DOCUMEN-TACIÓN →	
		47. PROGRAMA DE MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO	48. BITÁCORA DE REGISTRO PARA RESIDUOS PELIGROSOS	49. MANUALES DE PRÁCTICAS	50. CALENDARIZACIÓN DE PRÁCTICAS VISIBLES	51. LINEAMIENTOS	52. A) APROBADOS POR AUTORIDADES	53. B) COLOCADOS EN LUGAR VISIBLE	54. C) DIFUNDIDO A ALUMNOS	55. INVENTARIO ACTUALIZADO	56. BITÁCORA DE USO DE LABS
Ver % de funcionalidad		57. INSTALACIONES O ESPACIO SUFICIENTE	58. REACTIVOS NECESARIOS Y ADECUADOS	59. EQUIPO, MOBILIARIO NECESARIO Y ADECUADO.	60. MATERIALES NECESARIOS Y ADECUADOS	PERSONAL DE LABORATORIO →	61. EL PERSONAL SE CAPACITA	62. ES SUFFICIENTE PARA ATENDER A LOS USUARIOS	63. CUENTA CON CONOC. DE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD	64. CONDICIONES FÍSICAS Y SEGURIDAD	ALMACÉN →
65. LIMPIEZA Y ORDEN		66. ILUMINACIÓN	67. VENTILACIÓN	68. RECIPIENTES DE SUST. QUÍMICAS ETIQUETADOS	69. ESTANTES SUFICIENTES	70. ADECUADOS PARA ALMACENAR REACTIVOS	71. SE CUENTA CON HOJAS DE SEGURIDAD	72. SE CUENTA CON SISTEMA DE INF. PARA LA CLASIF. DE SUST. QUÍMICAS	73. EXISTEN SUSTANCIAS TÓXICAS	74. SE FUMIGA CONTRA PLAGAS	
OBSERVACIONES											
3	El piso es liso. Se sugiere colocar cintas antiderrapantes.			8	Chapas deterioradas.			11	Las mesas tipos islas son inoperables por la inclinación y el espacio que ocupan.		
18	Los bancos son de ruedas, algunos ya les faltan y resultan peligrosos por el riesgo de caída debido al deslizamiento.			20	Cambiar las llaves de las tarjas de cocina a pico. Esto para poder llevar adecuadamente prácticas de destilación.			24	Deficiente recepción.		
30	La entrada es salida de emergencia.			32	Falta la cubeta con cal.			33	Faltan varias.		
37	Está instalada en la oficina.			57	Espacio insuficiente debido al incremento de la matrícula.			58	Generar el listado de reactivos faltantes y enviarla a la subdirección administrativa para su requisición.		
59	Listar el equipo y mobiliario necesario, adecuado y enviar por oficio a la Subdirección Administrativa para su gestión.			60	Generar el listado de equipos y materiales faltantes y enviarla a la subdirección administrativa para su requisición.			62	El personal no es suficiente, ya se jubiló una persona y la otra se va al finalizar este semestre.		
69	Estantes suficientes pero no adecuados.			74	No se ha fumigado contra plagas						

NOTAS:

NO EXISTE

INSUFICIENTE

SUFICIENTE

HIPERVÍNCULO

NO APLICA

INICIO DE SECCIÓN →