



Espacio Universitario: PLANTEL "DR. PABLO GONZÁLEZ CASANOVA" Titular de la Dirección: QFB. JANETTE JAIMES GARCÍA Encargada del Despacho Tels. (714) 1422998, 1420598. Ext. Univ. 7130

Nombre Laboratorista T.M.	T.L.Q. <a href="#">Verónica Vásquez Rivera</a>	Laboratorista de apoyo:	Doctor Fernando Becerril Morales
Documento soporte:	<a href="#">Descarga</a>		

Laboratorio:	<b>BIOLOGÍA</b>		<b>CLASIFICACIÓN:</b>		<b>DOCENCIA</b>	<b>INSTALACIONES Y MOBILIARIO</b> Tipo Labs-Talls-Biología-Química				
<b>Programa Educativo que atiende:</b>  Bachillerato General  Biología	<a href="#">Certificado-20-22</a> <a href="#">Certificado-2023</a> (ISO 9001:2015)	<a href="#">Certificado 2024</a>	1. LIMPIEZA Y ORDEN	2. INSTALAC. PERSONAS CAPAC. DIFNTES	3. PISO	4. TECHO	5. PAREDES	6. ILUMINACIÓN	7. VENTILACIÓN	8. ESTADO DE PUERTAS
	9. ESTADO DE VENTANAS	10. ESTADO DE VIDRIOS	11. TIPO DE MATERIAL DE LAS MESAS	12. INSTALACIÓN ELÉCTRICA	13. ESTADO DEL DRENAJE	14. A) TUBERÍA DE GAS FUNCIONAL	15. B) TUBERÍA DE AGUA FUNCIONAL	16. C) LLAVES DE PASO DE AGUA FUNCIONALES	17. LLAVES DE PASO DE GAS FUNCIONALES	18. ESTADO DE LOS BANCOS
	19. ESTADO DE LOS ESTANTS Y GAVETAS	20. ESTADO DE LAS TARJAS	21. A) TUBERÍAS DE AGUA	22. B) ESTADO DE LAS LLAVES DE PASO	23. <b>INSTALACIONES PARA EQUIPO AUDIOVISUAL</b>	24. ESTADO DEL INTERNET	25. ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA	26. CONDICIONES DE LOS TABLEROS ELÉCTRICOS.	SEGURIDAD →	27. TUBERÍAS IDENTIFICADAS CON COLOR DE LA NORMA
	28. EXTINTORES	29. SEÑALÉTICA	30. <b>SALIDA DE EMERGENCIA</b>	31. ÁREAS DE ALTO VOLTAJE SEÑALIZADAS	32. KIT PARA CONTENCIÓN DE DERRAMES	33. HOJAS DE SEGURIDAD	34. ÁREA ASIGNADA PARA RESIDUOS PELIGROSOS	35. CONTENEDORES ADECUADOS PARA RESIDUOS	36. CAMPANA DE EXTRACCIÓN	37. A) INSTALADA Y FUNCIONANDO
 <b>Ver % de funcionalidad</b>	38. REGADERA DE EMERGENCIA	39. A) SEÑALIZADA Y LIBRE DE OBSTÁCULOS	40. SERVICIO DE AGUA, DRENAJE Y DESNIVEL	41. LAVA OJOS DE EMERGENCIA	42 A) SEÑALIZADO Y LIBRE DE ONSTÁCULOS	43. B) SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	44. <b>BOTIQUÍN</b>	45. CONOCIMIENTO DE LOS COLORES DE SEGURIDAD	46. PLAN DE EMEERGENCIA	DOCUMENTACIÓN →
	47. PROGRAMA DE MITTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO	48. BITÁCORA DE REGISTRO PARA RESIDUOS PELIGROSOS	49. MANUALES DE PRÁCTICAS	50. CALENDARIZACIÓN DE PRÁCTICAS VISIBLES	51. LINEAMIENTOS	52. A) APROBADOS POR AUTORIDADES	53. B) COLOCADOS EN LUGAR VISIBLE	54. C) DIFUNDIDO A ALUMNOS	55. INVENTARIO ACTUALIZADO	56. BITÁCORA DE USO DE LABS
	57. <b>INSTALACIONES O ESPACIO SUFICIENTE</b>	58. REACTIVOS NECESARIOS Y ADECUADOS	59. <b>EQUIPO, MOBILIARIO NECESARIO Y ADECUADO.</b>	60. <b>MATERIALES NECESARIOS Y ADECUADOS</b>	61. ASIGNATURAS QUE PROGRAMAN PRÁCTICAS: 2	PERSONAL DE LABORATORIO →	62. <b>EL PERSONAL SE CAPACITA</b>	63. <b>ES SUFICIENTE PARA ATENDER A LOS USUARIOS</b>	64. CUENTA CON CONOC. DE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD	ALMACÉN →
	65. LIMPIEZA Y ORDEN	66. ILUMINACIÓN	67. VENTILACIÓN	68. RECIPIENTES DE SUST. QUÍMICAS ETIQUETADOS	69. ESTANTES SUFICIENTES	70. ADECUADOS PARA ALMACENAR REACTIVOS	71. SE CUENTA CON HOJAS DE SEGURIDAD	72. SE CUENTA CON SISTEMA DE INF. PARA LA CLASIFIC. DE SUST. QUÍMICAS	73. EXISTEN SUSTANCIAS TÓXICAS	74. <b>SE FUMIGA EL LABORATORIO</b>

OBSERVACIONES					
3	Resbalosos	8	Puertas viejas y chapas en malas condiciones	16, 17	No se tienen llaves de paso generales
18	Los bancos son de ruedas y resultan peligrosos por el riesgo de caída debido al deslizamiento.	20	Son de cocina y nada funcionales	23	Si se requiere

NOTAS: **NO EXISTE** **INSUFICIENTE** **SUFICIENTE** **HIPERVÍNCULO** **NO APLICA** **INICIO DE SECCIÓN →**



OBSERVACIONES					
24	Baja conectividad en la red inalámbrica	30	No se cuenta con salida de emergencia.	44	El gabinete no cuenta con insumos necesarios
57	Insuficiente por aumento de matrícula	59	Bancos y mesas inadecuados y en muy malas condiciones	60	Generar lista de materiales faltantes y turnarla vía oficio a la Subdirección Administrativa del Plantel. (los docentes y alumnos compran lo necesario para sus prácticas)
63	Se requiere la asignación de personal de laboratorio para que atienda las prácticas de laboratorio en el turno vespertino.	74	No se ha fumigado el laboratorio, si se requiere		Se requiere la adquisición de focos para 15 microscopios. Gestionar la adquisición de un baño maría.
	Necesidades Prioritarias del laboratorio: Gestionar la designación de dos auxiliares de laboratorio para apoyar la administración de los laboratorios en e turno vespertino.				

\*\*\*\*\*

NOTAS:

**NO EXISTE**

**INSUFICIENTE**


**SUFICIENTE**

**HIPERVÍNCULO**

**NO APLICA**

**INICIO DE SECCIÓN →**



Laboratorio:		<b>FÍSICA</b>			<b>INSTALACIONES Y MOBILIARIO</b> Tipo: Electrónica y Talleres					
Licenciaturas que atiende:  BACHILLERATO UNIVERSITARIO	<a href="#">Certificado-20-22</a> <a href="#">Certificado-2022</a> (ISO 9001:2015)	<a href="#">Certificado 2024</a>	1. LIMPIEZA Y ORDEN	2. ACCESOS PERSONAS CAPAC. DIFERENTES	3. PISO	4. TECHO	5. PAREDES	6. ILUMINACIÓN	7. VENTILACIÓN	8. PUERTAS
	9. VENTANAS	10. VIDRIOS	11. MESAS ADECUADAS	12. INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN MESAS Y VOLTAJE	13. DRENAJE	14. BANCOS/SILLAS EN BUEN ESTADO	15. ESTANTES Y GAVETAS EN BUEN ESTADO	16. TUBERÍA DE GAS FUNCIONAL	17. LLAVE DE PASO DE GAS FUNCIONAL	18. TUBERÍA DE AGUA FUNCIONAL
	19. LLAVE DE PASO DE AGUA FUNCIONAL	20. REGADERA DE EMERGENCIA	21. LAVAJOS FUNCIONAL	22. EQUIPO AUDIOVISUAL	23. INTERNET FUNCIONAL	24. INSTALACIÓN ELÉCTRICA ADECUADA	25. TABLEROS ELÉCTRICOS	SEGURIDAD →	26. EXTINTORES	27. SEÑALÉTICA
	28. SALIDA DE EMERGENCIA	29. ÁREAS DE ALTO VOLTAJE SEÑALIZADAS	30. PERSONAL DE LAB. CONOCE COLORES DE SEGURIDAD Y FORMAS	31. PERSONAL Y LOS ALUMNOS USAN EPP APROPIADO	32. BOTIQUÍN	33. PLAN DE EMERGENCIA	34. PROTECC. DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN EQUIPOS	DOCUMENTACIÓN →	35. PROGRAMA DE MTT. PREVENTIVO-CORRECTIVO	36. BITACORA DE REGISTRO PARA RESIDUOS PELIGROSOS
 Ver % de funcionalidad	37. MANUALES DE PRÁCTICAS ACTUALIZADOS Y APROBADOS	38. CALENDARIZ. PRÁCTICAS	39. LINEAMIENTOS	40. LINEAM. APROBADOS	41. LINEAM. EXHIBIDOS LUGAR VISIBLE	42. ALINEAM. DIFUNDIDOS USUARIOS	43. INVENTARIO ACTUALIZADO	44. BITÁCORA DE REGISTRO PRÁCTICAS	45. INSTALACIONES SUFICIENTES	46. EQUIPO Y MOBILIARIO NECESARIO
	47. MATERIALES NECESARIOS	PERSONAL DEL LABORATORIO →	48. PERSONAL SE CAPACITA.	49. PERSONAL SUFICIENTE	50. CONOCE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD	51. CONDICIONES FIS. Y SEG.	ALMACÉN →	52. LIMPIEZA Y ORDEN	53. ILUMINACIÓN	54. VENTILACIÓN
	55. ESTANTES ADECUADOS Y SUFICIENTES	56. ACONDICIONADOS P/ALMACENAR HERRAMIENTAS Y FIJOS A LA PARED	57. FUMIGACIÓN CONTRA PLAGAS							
OBSERVACIONES										
1	Hay polvo y basura por falta de uso		3	El piso es resbaloso. Se sugiere colocar cinta antiderrapante.			5	Humedad por la cercanía con el río. Cuando llueve el río se desborda e inunda, las paredes están deterioradas.		
8	La puerta principal se atora y cuesta trabajo abrir, chapas en mal estado y hace falta una puerta de adentro.		11	Son islas y ocupan mucho espacio, son de aluminio y no se puede trabajar con electricidad. Solicitar la adquisición de una cubierta aislante para esas prácticas con electricidad.			14	Están en muy mal estado y son de ruedas, riesgosos, nada funcionales, ocupan mucho espacio		
15	Corroidos por la humedad		23	Falla mucho			28	No cuenta con salida de emergencia		
32	No tiene insumos		45	Insuficientes por incremento de matrícula			46	Insuficiente, faltan mesas y bancos adecuados		
47	Insuficientes, faltan materiales, herramientas y reactivos		49	Se requiere más personal para atender prácticas simultáneas en otros laboratorios.			57	No se ha fumigado		

\*\*\*\*\*

NOTAS:

NO EXISTE

INSUFICIENTE


SUFICIENTE

[HIPERVÍNCULO](#)

NO APLICA

INICIO DE SECCIÓN →



Laboratorio:	<b>QUÍMICA</b>		<b>CLASIFICACIÓN:</b>		<b>DOCENCIA</b>	<b>INSTALACIONES Y MOBILIARIO</b> Tipo Labs-Talls-Biología-Química				
<b>Programa Educativo que atiende:</b>  Bachillerato General  Química I y Aplicaciones de la Química	<a href="#">Certificado-20-22</a> <a href="#">Certificado-2023</a> (ISO 9001:2015)	<a href="#">Certificado 2024</a>	1. LIMPIEZA Y ORDEN	2. INSTALAC. PERSONAS CAPAC. DIFNTES	3. PISO	4. TECHO	5. PAREDES	6. ILUMINACIÓN	7. VENTILACIÓN	8. ESTADO DE PUERTAS
	9. ESTADO DE VENTANAS	10. ESTADO DE VIDRIOS	11. TIPO DE MATERIAL DE LAS MESAS	12. INSTALACIÓN ELÉCTRICA	13. ESTADO DEL DRENAJE	14. A) TUBERÍA DE GAS FUNCIONAL	15. B) TUBERÍA DE AGUA FUNCIONAL	16. C) LLAVES DE PASO DE AGUA FUNCIONALES	17. LLAVES DE PASO DE GAS FUNCIONALES	18. ESTADO DE LOS BANCOS
	19. ESTADO DE LOS ESTANTS Y GAVETAS	20. ESTADO DE LAS TARJAS	21. A) TUBERÍAS DE AGUA	22. B) ESTADO DE LAS LLAVES DE PASO	23. INSTALACIONES PARA EQUIPO AUDIOVISUAL	24. ESTADO DEL INTERNET	25. ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA	26. CONDICIONES DE LOS TABLEROS ELÉCTRICOS.	<b>SEGURIDAD →</b>	27. TUBERÍAS IDENTIFICADAS CON COLOR DE LA NORMA
	28. EXTINTORES	29. SEÑALÉTICA	30. SALIDA DE EMERGENCIA	31. ÁREAS DE ALTO VOLTAJE SEÑALIZADAS	32. KIT PARA CONTENCIÓN DE DERRAMES	33. HOJAS DE SEGURIDAD	34. ÁREA ASIGNADA PARA RESIDUOS PELIGROSOS	35. CONTENEDORES ADECUADOS PARA RESIDUOS	36. CAMPANA DE EXTRACCIÓN	37. A) INSTALADA Y FUNCIONANDO
 Ver % de funcionalidad	38. REGADERA DE EMERGENCIA	39. A) SEÑALIZADA Y LIBRE DE OBSTÁCULOS	40. SERVICIO DE AGUA, DRENAJE Y DESNIVEL	41. LAVA OJOS DE EMERGENCIA	42 A) SEÑALIZADO Y LIBRE DE ONSTÁCULOS	43. B) SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	44. BOTIQUÍN	45. CONOCIMIENTO DE LOS COLORES DE SEGURIDAD	46. PLAN DE EMEERGENCIA	DOCUMEN-TACIÓN →
	47. PROGRAMA DE MITTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO	48. BITÁCORA DE REGISTRO PARA RESIDUOS PELIGROSOS	49. MANUALES DE PRÁCTICAS	50. CALENDARIZACIÓN DE PRÁCTICAS VISIBLES	51. LINEAMIENTOS	52. A) APROBADOS POR AUTORIDADES	53. B) COLOCADOS EN LUGAR VISIBLE	54. C) DIFUNDIDO A ALUMNOS	55. INVENTARIO ACTUALIZADO	56. BITÁCORA DE USO DE LABS
	57. INSTALACIONES O ESPACIO SUFICIENTE	58. REACTIVOS NECESARIOS Y ADECUADOS	59. EQUIPO, MOBILIARIO NECESARIO Y ADECUADO.	60. MATERIALES NECESARIOS Y ADECUADOS	<b>PERSONAL DE LABORATORIO →</b>	61. EL PERSONAL SE CAPACITA	62. ES SUFICIENTE PARA ATENDER A LOS USUARIOS	63. CUENTA CON CONOC. DE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD	64. CONDICIONES FÍSICAS Y SEGURIDAD	<b>ALMACÉN →</b>
	65. LIMPIEZA Y ORDEN	66. ILUMINACIÓN	67. VENTILACIÓN	68. RECIPIENTES DE SUST. QUÍMICAS ETIQUETADOS	69. ESTANTES SUFICIENTES	70. ADECUADOS PARA ALMACENAR REACTIVOS	71. SE CUENTA CON HOJAS DE SEGURIDAD	72. SE CUENTA CON SISTEMA DE INF. PARA LA CLASIFIC. DE SUST. QUÍMICAS	73. EXISTEN SUSTANCIAS TÓXICAS	74. SE FUMIGA CONTRA PLAGAS
<b>OBSERVACIONES</b>										
1	Quitar telarañas detrás de las puertas.		3	El piso es liso. Se sugiere colocar cintas antiderrapantes.		8	Chapas deterioradas.			
11	Las mesas tipos islas son inoperables por la inclinación y el espacio que ocupan.		18	Los bancos son de ruedas, algunos ya les faltan y resultan peligrosos por el riesgo de caída debido al deslizamiento.		19	Polvosos.			
20	Cambiar las llaves de las tarjas de cocina a pico. Esto para poder llevar adecuadamente prácticas de destilación.		22	Necesitan caída de agua en pico.		23	Falta soporte y proyector.			
24	Deficiente recepción.		27	No en los colores normativos.		30	La entrada es salida de emergencia.			
32	No disponen de kit o cubetas.		33	Faltan varias.		37	Está instalada en la oficina.			
44	Sin material ni listado, bloqueado por una pantalla.		57	Espacio insuficiente debido al incremento de la matrícula.		58	Generar el listado de reactivos faltantes y enviarla a la subdirección administrativa para su requisición.			
59	Listar el equipo y mobiliario necesario, adecuado y enviar por oficio a la Subdirección Administrativa para su gestión.		60	Generar el listado de equipos y materiales faltantes y enviarla a la subdirección administrativa para su requisición.		62	El personal no es suficiente, ya se jubiló una persona y la otra se va al finalizar este semestre.			
69	Estantes suficientes pero no adecuados.		70	No fijos a la pared		71	Se requieren por parte de la DIA			
74	No se han realizado fumigaciones.									

NOTAS:

**NO EXISTE**

**INSUFICIENTE**

**SUFICIENTE**

**HIPERVÍNCULO**

**NO APLICA**

**INICIO DE SECCIÓN →**