



Espacio Universitario:	PLANTEL "MTRO. JOSÉ IGNACIO PICARDO PAGAZA"	Titular de la Dirección	ING. SIST. COMP. PATRICIA DOMÍNGUEZ GARDUÑO <i>Encargada del Despacho</i>	Tels.	Ext. Univ.
Nombre Laboratorista	Lizbeth Noemí Albarrán Rojas			(716) 6-88-18-84	7260
Grado Académico	Licenciada				
Descarga de Dictámenes:	2021	2022	2023	2024	
Descarga de actualizaciones:	2019	2020	2022	2023	

Laboratorio:	<u>MULTIDISCIPLINARIO: BIOLOGÍA, FÍSICA Y QUÍMICA</u>					INSTALACIONES Y MOBILIARIO				
						Tipo Labs-Talls-Química-Biología				
Certificado-2022 Biología Física Química	Certificados 2024 Biología Física Química	Certificados 2025 Biología Física Química	1. LIMPIEZA Y ORDEN	2. INSTALAC. PERSONAS CAPAC. DIFERENTES	3. PISO	4. TECHO	5. PAREDES	6. ILUMINACIÓN	7. VENTILACIÓN	8. ESTADO DE PUERTAS
Atiende: Prácticas de laboratorio de Biología, Física y Química de Nivel Medio Superior	9. ESTADO DE VENTANAS	10. ESTADO DE VIDRIOS	11. TIPO DE MATERIAL DE LAS MESAS	12. INSTALACIÓN ELÉCTRICA	13. ESTADO DEL DRENAJE	14. A) TUBERÍA DE GAS FUNCIONAL	15. B) TUBERÍA DE AGUA FUNCIONAL	16. C) LLAVES DE PASO DE AGUA FUNCIONALES	17. LLAVES DE PASO DE GAS FUNCIONALES	18. ESTADO DE LOS BANCOS
	19. ESTADO DE LOS ESTANTES Y GAVETAS	20. ESTADO DE LAS TARJAS	21. A) TUBERÍAS DE AGUA	22. B) ESTADO DE LAS LLAVES DE PASO	23. INSTALACIONES PARA EQUIPO AUDIOVISUAL	24. ESTADO DEL INTERNET	25. ESTADO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA	26. CONDICIONES DE LOS TABLEROS ELÉCTRICOS.	SEGURIDAD ➔	27. TUBERÍAS IDENTIFICADAS CON COLOR DE LA NORMA
	28. EXTINTORES	29. SEÑALÉTICA	30. SALIDA DE EMERGENCIA	31. ÁREAS DE ALTO VOLTAJE SEÑALIZADAS	32. KIT PARA CONTENCIÓN DE DERRAMES	33. HOJAS DE SEGURIDAD	34. ÁREA ASIGNADA PARA RESIDUOS PELIGROSOS	35. CONTENEDORES ADECUADOS PARA RESIDUOS	36. CAMPANA DE EXTRACCIÓN	37. INSTALADA Y FUNCIONANDO
 Ver % de funcionalidad	38. REGADERA DE EMERGENCIA	39. A) SEÑALIZADA Y LIBRE DE OBSTÁCULOS	40. SERVICIO DE AGUA, DRENAJE Y DESNIVEL	41. LAVA OJOS DE EMERGENCIA	42 A) SEÑALIZADO Y LIBRE DE OBSTÁCULOS	43. B) SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	44. BOTIQUÍN	45. CONOCIMIENTO DE LOS COLORES DE SEGURIDAD	46. PLAN DE EMERGENCIA	DOCUMEN-TACIÓN ➔
	47. PROGRAMA DE MTTO. PREVENTIVO Y CORRECTIVO	48. BITÁCORA DE REGISTRO PARA RESIDUOS PELIGROSOS	49. MANUALES DE PRÁCTICAS ACTUALIZADOS Y APROBADOS	50. CALENDARIZACIÓN DE PRÁCTICAS VISIBLES	51. LINEAMIENTOS	52. A) APROBADOS POR AUTORIDADES	53. B) COLOCADOS EN LUGAR VISIBLE	54. C) DIFUNDIDO A ALUMNOS	55. INVENTARIO ACTUALIZADO	56. BITÁCORA DE REGISTRO DE PRÁCTICAS REALIZADAS
	57. INSTALACIONES O ESPACIO SUFICIENTE	58. REACTIVOS NECESARIOS Y ADECUADOS	59. EQUIPO, MOBILIARIO NECESARIO Y ADECUADO.	60. MATERIALES NECESARIOS Y ADECUADOS	61. ASIGNATURAS QUE PROGRAMAN PRÁCTICAS: 4	PERSONAL DE LABORATORIO ➔	62. EL PERSONAL SE CAPACITA	63. ES SUFFICIENTE PARA ATENDER A LOS USUARIOS	64. CUENTA CON CONOC. DE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD	ALMACÉN ➔
	65. LIMPIEZA Y ORDEN	66. ILUMINACIÓN	67. VENTILACIÓN	68. RECIPIENTES DE SUST. QUÍMICAS ETIQUETADOS	69. ESTANTES SUFICIENTES	70. ADECUADOS PARA ALMACENAR REACTIVOS	71. SE CUENTA CON HOJAS DE SEGURIDAD	72. SE CUENTA CON SISTEMA DE INF. PARA LA CLASIF. DE SUST. QUÍMICAS	73. EXISTEN SUSTANCIAS TÓXICAS	74. SE FUMIGA CONTRA PLAGAS

Notas: [NO TIENE](#) [SÍ TIENE](#)

[TRABAJO EN PROCESO](#)

[NO APLICA](#)

[HIPERVÍNCULO](#)



OBSERVACIONES					
3	Piso resbaloso en tiempo de lluvias. Se sugiere colocar cintas antideslizantes. Revisar el punto de filtración de agua.	12	7 mesas sin luz debido a sobrecarga eléctrica. Rectificar el calibre del cableado y si el amperaje de las pastillas que controlan las mesas es el adecuado para la conexión de parrillas. Ver imagen	15	El abastecimiento de agua es a través de sistema eléctrico, si falla se quedan sin el servicio.
17	Colocar llaves de paso en el registro de distribución, uno para cada línea de mesas, además de una llave de paso general con acceso inmediato al responsable del laboratorio.	23	Habilitar con los recursos necesarios (como el proyector e internet) a la pantalla interactiva, para su óptima funcionalidad.	24	Revisar la conectividad para que mejore la recepción al interior del laboratorio.
28	Se enviaron a recargar y no han regresado.	37	No están instaladas. Gestionar oficio a la Dirección de Recursos Materiales para su análisis e instalación adecuada.	46	En espera de ser aprobado. Enviado para revisión a las autoridades del Plantel.
58	Se carece de reactivos, solicitar su adquisición.	60	Falta equipo de destilación, parrilla de calentamiento con agitación y balanzas analíticas.	73	Se tiene ácido clorhídrico, sulfúrico y dicromato.
74	No se ha fumigado.				