



Espacio Universitario: CENTRO UNIVERSITARIO TEOTIHUACAN

Director: M. EN D. ANDRÉS JAIME GONZÁLEZ

Tels. (01-592) 9245583, 9245405

Ext. Univ. 7060

Responsable de Laboratorio:	Ing. Pilar Martínez Aguilar		Responsable de Laboratorio:	P. ICO. Guillermo Sánchez Mondragón	Foto
Laboratorio:	Electrónica		Laboratorio	Contabilidad	
Cursos recibidos:			Cursos recibidos:		
Responsable de Laboratorio:	Dr. en AP. Cozobi García Herrera	Foto	Responsable de Laboratorio:		Foto
Laboratorio:	Redes		Laboratorio		
Cursos recibidos:			Cursos recibidos:		
Fecha de visita:	29/Mayo/2018		Próxima visita:		

\*\*\*\*\*

Laboratorio:	<b>ELECTRÓNICA</b>		Clasificación:	<b>DOCENCIA</b>	Nombre del Laboratorio:			
<b>UNIDADES DE APRENDIZAJE:</b> <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	<b>CERTIFICADO (ISO)</b>	<b>ACREDITADO</b>	<b>MANUALES DE PRÁCTICAS</b>	<b>MANUAL DE PRD.MTO.</b>	<b>LINEAMIENTOS</b>	<b>PLAN EMERGENCIA</b>	<b>PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.</b>	<b>ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha</b>
Estado físico →	<b>ILUMINACIÓN *</b>	<b>VENTILACIÓN*</b>	<b>PISOS</b>	<b>TECHOS *</b>	<b>PAREDES</b>	<b>ORDEN</b>	<b>LIMPIEZA</b>	<b>EDO. TUBERÍAS</b>
Condiciones de seguridad →	<b>PUERTA EMERGENCIA *</b>	<b>EXTINTORES</b>	<b>SEÑALIZACIÓN *</b>	<b>BOTIQUÍN</b>	Suficiencia en equipmto →	<b>MATERIALES*</b>	<b>REACTIVOS N/A</b>	<b>HERRTAS N/A</b>
<b>OBSERVACIONES</b>								
Iluminación: Redistribución de lámparas.			Techos: Cambiar placa de yeso cuarteada.			Puerta de Emergencia: Plantear proyecto.		
Ventilación: Se requiere aire acondicionado.			Estandarizar señalética: no fumar, no comer, no uso de celular, Sismo/incendio, Ruta de Evacuación, Solo Personal autorizado			Materiales: Se solicitaron 3 fuentes de alimentación, 20 fusibles y 5 multímetros		

\*\*\*\*\*

Laboratorio:	<b>REDES</b>		Clasificación:	<b>DOCENCIA</b>	Nombre del Laboratorio:			
<b>ATIENDE EL PROGRAMA</b> <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	<b>CERTIFICADO (ISO)</b>	<b>ACREDITADO</b>	<b>MANUALES DE PRÁCTICAS S.O.</b>	<b>MANUAL DE PRD.MTO.</b>	<b>LINEAMIENTOS</b>	<b>PLAN EMERGENCIA</b>	<b>PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.</b>	<b>ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha</b>
Estado físico →	<b>ILUMINACIÓN</b>	<b>VENTILACIÓN</b>	<b>PISOS</b>	<b>TECHOS</b>	<b>PAREDES</b>	<b>ORDEN</b>	<b>LIMPIEZA</b>	<b>TUBERÍAS N/A</b>
Condiciones de seguridad →	<b>PUERTA EMERGENCIA*</b>	<b>EXTINTORES</b>	<b>SEÑALIZACIÓN*</b>	<b>BOTIQUÍN</b>	Suficiencia en equipmto →	<b>MATERIALES*</b>		<b>HERRAMIENTAS</b>
<b>OBSERVACIONES</b>								
Puerta de Emergencia: Plantear proyecto.			Señalización: no fumar, no comer, no uso de celular, Sismo/incendio, Ruta de Evacuación, Solo Personal autorizado			Materiales: <a href="#">Descargar hoja de requerimientos</a>		

\*\*\*\*\*



Laboratorio:	<b>CONTABILIDAD</b>		Clasificación:	<b>DOCENCIA</b>	Nombre del Laboratorio:			
ATIENDE EL PROGRAMA <i>Falta especificar unidades de aprendizaje</i>	<b>CERTIFICADO (ISO)</b>	<b>ACREDITADO</b>	<b>BITÁCORA DE REGISTRO</b>	<b>MANUAL DE PRDMTO.</b>	<b>LINEAMIENTOS</b>	<b>PLAN EMERGENCIA</b>	<b>PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT. *</b>	<b>ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS Sin fecha</b>
Estado físico →	<b>ILUMINACIÓN*</b>	<b>VENTILACIÓN*</b>	<b>PISOS</b>	<b>TECHOS</b>	<b>PAREDES</b>	<b>ORDEN</b>	<b>LIMPIEZA</b>	<b>AMPLIACIÓN*</b>
Condiciones de seguridad →	<b>PUERTA EMERGENCIA</b>	<b>EXTINTORES*</b>	<b>SEÑALIZACIÓN*</b>	<b>BOTIQUÍN*</b>	Suficiencia en equipmto →	<b>MATERIALES</b>	<b>REACTIVOS N/A</b>	<b>HERRAMIENTAS N/A</b>
OBSERVACIONES								
Iluminación: Se cambió iluminación y se encuentran 6 lámparas dañadas.		Ventilación: Se requiere instalar un Mini-split			Ampliación: Se requiere desarrollar un proyecto para ampliar o reubicar el Laboratorio debido a que la matrícula que ingresa rebasa la capacidad de equipos instalados.			
Extintores: Ubicarlos al interior del laboratorio.		Señalización: no fumar, no comer, no uso de celular, Sismo/incendio, Ruta de Evacuación.			Botiquín: Instalarlo al interior del laboratorio.			
Plan de Mtto. Prev. Y Correct. Solicitarlo por escrito.								

\*\*\*\*\*