





Espacio Universitario: FACULTAD DE ARTES Directora: MTRA. EN ESTUDIOS VISUALES ANA LILIA CRUZ PAIS Tels. (01-722) 2159334 1671276 Ext. Univ. 3380

LABORATORIOS/TALLERES				TALLERES						
1) Laboratorio:	Foro de Filmación.			Doc	4) Taller:	Gráfica A14		Doc		
Responsable:	P. MVZ. Ismael Pérez Villafaña				Responsable:	Téc. Luis César Gayet				
2) Laboratorio:	Fotografía			Doc	5) Taller:	Arte Sonoro		Doc		
Responsable:	Téc. Luis César Gayet				Responsable:	Téc. Luis César Gayet				
3) Laboratorio:	Cabina de Audio			Doc	6) Taller:	Pintura 1		Doc		
Responsable:	P. Lic. A. D. José Franz Wusterhaus Cortés				Responsable:	Téc. Luis César Gayet				
1) Taller:	Escultura 1			Doc	7) Taller:	Pintura 2		Doc		
Responsable:	Téc. Luis César Gayet				Responsable:	Téc. Luis César Gayet				
2) Taller:	Escultura C1			Doc	8) Taller:	Arte de Concepto 1		Doc		
Responsable:	Téc. Luis César Gayet				Responsable:	Ya no existe, solicitar la baja.				
3) Taller:	Gráfica 1			Doc	9) Taller:	Dibujo		Doc		
Responsable:	Téc. Luis César Gayet				Responsable:	Téc. Luis César Gayet				
Documento soporte:	2018	2019	2021		Total de Laboratorios:	3	Total de Talleres:	9	12	
Descarga de dictámenes:	Feb. 2019				Total Docencia:	12	Total Investigación:	0	Total Extensión	0




Laboratorio:	FORO DE FILMACIÓN			INSTALACIONES Y MOBILIARIO Tipo: Talleres Facultad de Artes							
Licenciaturas que atiende: Artes visuales Arte Digital	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	1. LIMPIAS Y ORDENADAS	2. ACCESO APROPIADO PERSONAS CAP. DIF.	3. PISO	4. TECHO	5. PAREDES	6. ILUMINACIÓN	7. VENTILACIÓN	8. PUERTAS	
	9. VENTANAS	10. VIDRIOS	11. SILLAS, PLAZAS	12. INSTALACION EQUIPO AUDIOVISUAL	13. INTERNET FUNCIONAL	14. INSTALACIÓN ELÉCTRICA ADECUADA	15. TABLEROS ELÉCTRICOS	16. ESTADO DEL DERNAJE	17. ESTADO DE LAS TARJAS	18. TUBERÍA DE AGUA	
	19. LLAVE DE PASO PARA AGUA	SEGURIDAD →	20. EXTINTORES	21. SEÑALÉTICA	22. SALIDA DE EMERGENCIA	23. BOTIQUÍN	24. PLAN DE EMERGENCIA	25. REGADERA DE EMERGENCIA	26. SEÑALIZADA Y LIBRE DE OBSTÁCULOS	27. SERVICIO DE AGUA, DRENAJE Y DESNIVEL	
	28. LAVAJOS DE EMERGENCIA	29. SEÑALIZADO Y LIBRE DE OBSTÁCULOS	30. SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	DOCUMENTACIÓN →	31. PROGRAMA DE MTO. PREVEN. Y CORRECT.	32. REGISTRO DE PRÁCTICA O CLASE	33. HORARIO DE TALLER EXHIBIDO	34. LINEAMIENTOS	35. A) APROBADOS	36. B) EXHIBIDOS	
 Ver % de Funcionalidad	37. C) DIFUNDE A USUARIOS	38. INVENTARIO ACTUALIZADO	39. BITÁCORA DE RESIDUOS	40. INSTALAC. SUFICIENTES	41. MOBILIARIO NECESARIO Y ADECUADO	PERSONAL →	42. CURSOS TOMADOS EN EL ÚLTIMO AÑO	43. CONOCE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD	44. SUFICIENTE PARA LA ATENCIÓN DE USUARIOS	45. FUMIGACIÓN CONTRA PLAGAS	
	ALMACÉN →	46. LIMPIO Y ORDNEADO	47. ILUMINACIÓN	48. VENTILACIÓN	49. RECIPIENTES ADECUADOS PARA RESGUARDO	50. CONTENEDOR ES ADECUADOS PARA DESECHOS	51. CONTENEDORES ETIQUETADOS Y CON SEÑALÉTICA				
OBSERVACIONES											
21	No cuenta con la señalética			22	No cuenta con salida de emergencia			23	No cuenta con botiquín		
33	No cuentan con el horario exhibido			42	El personal responsable no ha tomado cursos			45	No se realiza fumigación		
46	La parte de arriba donde se encuentra material en resguardo, está sucia y desordenada										




Laboratorio:	FOTOGRAFÍA			INSTALACIONES Y MOBILIARIO Tipo: Talleres Facultad de Artes						
Licenciaturas que atiende: Artes visuales Arte Digital	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	1. LIMPIAS Y ORDENADAS	2. ACCESO APROPIADO PERSONAS CAP. DIF.	3. PISO	4. TECHO	5. PAREDES	6. ILUMINACIÓN	7. VENTILACIÓN	8. PUERTAS
	9. VENTANAS	10. VIDRIOS	11. SILLAS, PLAZAS	12. INSTALACION EQUIPO AUDIOVISUAL	13. INTERNET FUNCIONAL	14. INSTALACIÓN ELÉCTRICA ADECUADA	15. TABLEROS ELÉCTRICOS	16. ESTADO DEL DERRAJE	17. ESTADO DE LAS TARJAS	18. TUBERÍA DE AGUA
	19. LLAVE DE PASO PARA AGUA	SEGURO →	20. EXTINTORES	21. SEÑALÉTICA	22. SALIDA DE EMERGENCIA	23. BOTIQUÍN	24. PLAN DE EMERGENCIA	25. REGADERA DE EMERGENCIA	26. SEÑALIZADA Y LIBRE DE OBSTÁCULOS	27. SERVICIO DE AGUA, DRENAJE Y DESNIVEL
	28. LAVAJOS DE EMERGENCIA	29. SEÑALIZADO Y LIBRE DE OBSTÁCULOS	30. SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	DOCUMENTACIÓN →	31. PROGRAMA DE MTTO. PREVEN. Y CORRECT.	32. REGISTRO DE PRÁCTICA O CLASE	33. HORARIO DE TALLER EXHIBIDO	34. LINEAMIENTOS	35. A) APROBADOS	36. B) EXHIBIDOS
 Ver % de Funcionalidad	37. C) DIFUNDE A USUARIOS	38. INVENTARIO ACTUALIZADO	39. BITÁCORA DE RESIDUOS	40. INSTALAC. SUFICIENTES	41. MOBILIARIO NECESARIO Y ADECUADO	PERSONAL →	42. CURSOS TOMADOS EN EL ÚLTIMO AÑO	43. CONOCE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD	44. SUFICIENTE PARA LA ATENCIÓN DE USUARIOS	45. FUMIGACIÓN CONTRA PLAGAS
	ALMACÉN →	46. LIMPIO Y ORDNEADO	47. ILUMINACIÓN	48. VENTILACIÓN	49. RECIPIENTES ADECUADOS PARA RESGUARDO	50. CONTENEDORES ADECUADOS PARA DESECHOS	51. CONTENEDORES ETIQUETADOS Y CON SEÑALÉTICA			
OBSERVACIONES										
2	No hay acceso apropiado		21	Falta señalética			22	No cuentan con salida de emergencia		
23	No cuentan con botiquín		31	No cuentan con programa de mantenimiento preventivo y correctivo.			32	Implementar formato de registro		
33	No cuentan con horario		42	No ha tomado cursos			44	El personal no es suficiente		
45	No se ha realizado fumigación									




Laboratorio	CABINA DE AUDIO			INSTALACIONES Y MOBILIARIO Tipo: Talleres Facultad de Artes						
	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	1. LIMPIAS Y ORDENADAS	2. ACCESO APROPIADO PERSONAS CAP. DIF.	3. PISO	4. TECHO	5. PAREDES	6. ILUMINACIÓN	7. VENTILACIÓN	8. PUERTAS
Licenciaturas que atiende: Artes visuales Arte Digital	9. VENTANAS	10. VIDRIOS	11. SILLAS, PLAZAS	12. INSTALACION EQUIPO AUDIOVISUAL	13. INTERNET FUNCIONAL	14. INSTALACIÓN ELÉCTRICA ADECUADA	15. TABLEROS ELÉCTRICOS	16. ESTADO DEL DERRAJE	17. ESTADO DE LAS TARJAS	18. TUBERÍA DE AGUA
	19. LLAVE DE PASO PARA AGUA	SEGURIDAD →	20. EXTINTORES	21. SEÑALÉTICA	22. SALIDA DE EMERGENCIA	23. BOTIQUÍN	24. PLAN DE EMERGENCIA	25. REGADERA DE EMERGENCIA	26. SEÑALIZADA Y LIBRE DE OBSTÁCULOS	27. SERVICIO DE AGUA, DRENAJE Y DESNIVEL
	28. LAVAJOS DE EMERGENCIA	29. SEÑALIZADO Y LIBRE DE OBSTÁCULOS	30. SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	DOCUMENTACIÓN →	31. PROGRAMA DE MTTO. PREVEN. Y CORRECT.	32. REGISTRO DE PRÁCTICA O CLASE	33. HORARIO DE TALLER EXHIBIDO	34. LINEAMIENTOS	35. A) APROBADOS	36. B) EXHIBIDOS
	37. C) DIFUNDE A USUARIOS	38. INVENTARIO ACTUALIZADO	39. BITÁCORA DE RESIDUOS	40. INSTALAC. SUFICIENTES	41. MOBILIARIO NECESARIO Y ADECUADO	PERSONAL →	42. CURSOS TOMADOS EN EL ÚLTIMO AÑO	43. CONOCE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD	44. SUFICIENTE PARA LA ATENCIÓN DE USUARIOS	45. FUMIGACIÓN CONTRA PLAGAS
 Ver % de Funcionalidad	ALMACÉN →	46. LIMPIO Y ORDNEADO	47. ILUMINACIÓN	48. VENTILACIÓN	49. RECIPIENTES ADECUADOS PARA RESGUARDO	50. CONTENEDORES ADECUADOS PARA DESECHOS	51. CONTENEDORES ETIQUETADOS Y CON SEÑALÉTICA			
OBSERVACIONES										
2	No hay acceso apropiado		10	Los cristales que aíslan el sonido tienen hongos			20	Falta señalética		
21	No hay señalética		22	No cuenta con salida de emergencia			23	No cuenta con botiquín		
31	No cuentan con el plan		32	No cuentan con el registro			33	No cuentan con el horario		
40	Por la demanda ya no es suficiente el espacio		41	Les falta equipo, así como un sistema de intercomunicación, cabina y sala			42	Solicitan un curso de operación de cabina de radio y operación de audio		
44	Por la demanda falta personal		45	No se realiza fumigación						




Taller:	ESCULTURA 1			INSTALACIONES Y MOBILIARIO Tipo: Talleres Facultad de Artes						
Licenciaturas que atiende: Artes visuales Arte Digital	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	1. LIMPIAS Y ORDENADAS	2. ACCESO APROPIADO PERSONAS CAP. DIF.	3. PISO	4. TECHO	5. PAREDES	6. ILUMINACIÓN	7. VENTILACIÓN	8. PUERTAS
	9. VENTANAS	10. VIDRIOS	11. SILLAS, PLAZAS	12. INSTALACION EQUIPO AUDIOVISUAL	13. INTERNET FUNCIONAL	14. INSTALACIÓN ELÉCTRICA ADECUADA	15. TABLEROS ELÉCTRICOS	16. ESTADO DEL DERRAJE	17. ESTADO DE LAS TARJAS	18. TUBERÍA DE AGUA
	19. LLAVE DE PASO PARA AGUA	SEGURO →	20. EXTINTORES	21. SEÑALÉTICA	22. SALIDA DE EMERGENCIA	23. BOTIQUÍN	24. PLAN DE EMERGENCIA	25. REGADERA DE EMERGENCIA	26. SEÑALIZADA Y LIBRE DE OBSTÁCULOS	27. SERVICIO DE AGUA, DRENAJE Y DESNIVEL
	28. LAVAJOS DE EMERGENCIA	29. SEÑALIZADO Y LIBRE DE OBSTÁCULOS	30. SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	DOCUMENTACIÓN →	31. PROGRAMA DE MTTO. PREVEN. Y CORRECT.	32. REGISTRO DE PRÁCTICA O CLASE	33. HORARIO DE TALLER EXHIBIDO	34. LINEAMIENTOS	35. A) APROBADOS	36. B) EXHIBIDOS
 Ver % de Funcionalidad	37. C) DIFUNDE A USUARIOS	38. INVENTARIO ACTUALIZADO	39. BITÁCORA DE RESIDUOS	40. INSTALAC. SUFICIENTES	41. MOBILIARIO NECESARIO Y ADECUADO	PERSONAL →	42. CURSOS TOMADOS EN EL ÚLTIMO AÑO	43. CONOCE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD	44. SUFICIENTE PARA LA ATENCIÓN DE USUARIOS	45. FUMIGACIÓN CONTRA PLAGAS
	ALMACÉN →	46. LIMPIO Y ORDNEADO	47. ILUMINACIÓN	48. VENTILACIÓN	49. RECIPIENTES ADECUADOS PARA RESGUARDO	50. CONTENEDOR ES ADECUADOS PARA DESECHOS	51. CONTENEDORES ETIQUETADOS Y CON SEÑALÉTICA			
OBSERVACIONES										
1	Falta limpieza		7	Falta ventilación, necesitan un extractor			8	No tiene puertas, es maya		
11	Faltan algunos		15	Aparentemente cancelados, pero no tienen indicación			22	Cuentan con una puerta que da al patio, regularmente se mantiene cerrada		
23	No cuentan con botiquín, solo el del almacén general		26	No esta señalizada, no está libre			27	No cuenta con coladera y sardinel		
28	29 y 30. No cuentan con lavaojos		31	No cuentan con Programa de Mantenimiento			32	No cuentan con el registro		
33	No cuentan con horario		36	Los lineamientos no se encuentran exhibidos en el taller			39	No cuentan con bitácora		
41	Faltan bancos, equipo y herramientas		42	No ha tomado cursos			44	El personal no es suficiente		
45	No se realiza fumigación contra plagas		46	El almacén es general y se comparte con otros talleres			49	No cuentan con recipientes		
50	Sin contenedores adecuados		51	No etiquetados						



Taller:	ESCULTURA C1			INSTALACIONES Y MOBILIARIO Tipo: Talleres Facultad de Artes						
Licenciaturas que atiende: Artes visuales Arte Digital	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	1. LIMPIAS Y ORDENADAS	2. ACCESO APROPIADO PERSONAS CAP. DIF.	3. PISO	4. TECHO	5. PAREDES	6. ILUMINACIÓN	7. VENTILACIÓN	8. PUERTAS
	9. VENTANAS	10. VIDRIOS	11. SILLAS, PLAZAS	12. INSTALACION EQUIPO AUDIOVISUAL	13. INTERNET FUNCIONAL	14. INSTALACIÓN ELÉCTRICA ADECUADA	15. TABLEROS ELÉCTRICOS	16. ESTADO DEL DERRAJE	17. ESTADO DE LAS TARJAS	18. TUBERÍA DE AGUA
	19. LLAVE DE PASO PARA AGUA	SEGURIDAD →	20. EXTINTORES	21. SEÑALÉTICA	22. SALIDA DE EMERGENCIA	23. BOTIQUÍN	24. PLAN DE EMERGENCIA	25. REGADERA DE EMERGENCIA	26. SEÑALIZADA Y LIBRE DE OBSTÁCULOS	27. SERVICIO DE AGUA, DRENAJE Y DESNIVEL
	28. LAVAJOS DE EMERGENCIA	29. SEÑALIZADO Y LIBRE DE OBSTÁCULOS	30. SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	DOCUMENTACIÓN →	31. PROGRAMA DE MTTO. PREVEN. Y CORRECT.	32. REGISTRO DE PRÁCTICA O CLASE	33. HORARIO DE TALLER EXHIBIDO	34. LINEAMIENTOS	35. A) APROBADOS	36. B) EXHIBIDOS
 Ver % de Funcionalidad	37. C) DIFUNDE A USUARIOS	38. INVENTARIO ACTUALIZADO	39. BITÁCORA DE RESIDUOS	40. INSTALAC. SUFICIENTES	41. MOBILIARIO NECESARIO Y ADECUADO	PERSONAL →	42. CURSOS TOMADOS EN EL ÚLTIMO AÑO	43. CONOCE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD	44. SUFICIENTE PARA LA ATENCIÓN DE USUARIOS	45. FUMIGACIÓN CONTRA PLAGAS
	ALMACÉN →	46. LIMPIO Y ORDNEADO	47. ILUMINACIÓN	48. VENTILACIÓN	49. RECIPIENTES ADECUADOS PARA RESGUARDO	50. CONTENEDORES ADECUADOS PARA DESECHOS	51. CONTENEDORES ETIQUETADOS Y CON SEÑALÉTICA			
OBSERVACIONES										
1	Poca limpieza		3	Se metió el pasto y está despegando el piso			6	Están altas las lámparas y para cambiarlas no es fácil		
9	No hay ventanas para ventilar		15	No están señalizados ni etiquetados			21	Falta señalética		
23	No cuentan con botiquín		25	Existe la instalación para regadera de emergencia, pero no está concluida			26	No está instalada		
27	Con agua pero el espacio no está adecuado		28	No cuentan con lavajos			29	No está señalizada ni libre de obstáculos		
30	No cuenta con servicios de agua y drenaje		31	No cuentan con programa de mantenimiento preventivo			32	No se cuenta con registro de práctica o clase		
33	No se cuenta con horario exhibido		42	43 y 44. Necesaria una persona encargada para administrar las actividades y el mantenimiento al taller.			45	No realizan fumigación		




Taller:	GRÁFICA 1			INSTALACIONES Y MOBILIARIO Tipo: Talleres Facultad de Artes						
Licenciaturas que atiende: Artes visuales Arte Digital	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	1. LIMPIAS Y ORDENADAS	2. ACCESO APROPIADO PERSONAS CAP. DIF.	3. PISO	4. TECHO	5. PAREDES	6. ILUMINACIÓN	7. VENTILACIÓN	8. PUERTAS
	9. VENTANAS	10. VIDRIOS	11. SILLAS, PLAZAS	12. INSTALACION EQUIPO AUDIOVISUAL	13. INTERNET FUNCIONAL	14. INSTALACIÓN ELÉCTRICA ADECUADA	15. TABLEROS ELÉCTRICOS	16. ESTADO DEL DERRAJE	17. ESTADO DE LAS TARJAS	18. TUBERÍA DE AGUA
	19. LLAVE DE PASO PARA AGUA	SEGURIDAD →	20. EXTINTORES	21. SEÑALÉTICA	22. SALIDA DE EMERGENCIA	23. BOTIQUÍN	24. PLAN DE EMERGENCIA	25. REGADERA DE EMERGENCIA	26. SEÑALIZADA Y LIBRE DE OBSTÁCULOS	27. SERVICIO DE AGUA, DRENAJE Y DESNIVEL
	28. LAVAJOS DE EMERGENCIA	29. SEÑALIZADO Y LIBRE DE OBSTÁCULOS	30. SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	DOCUMENTACIÓN →	31. PROGRAMA DE MTTO. PREVEN. Y CORRECT.	32. REGISTRO DE PRÁCTICA O CLASE	33. HORARIO DE TALLER EXHIBIDO	34. LINEAMIENTOS	35. A) APROBADOS	36. B) EXHIBIDOS
 Ver % de Funcionalidad	37. C) DIFUNDE A USUARIOS	38. INVENTARIO ACTUALIZADO	39. BITÁCORA DE RESIDUOS	40. INSTALAC. SUFICIENTES	41. MOBILIARIO NECESARIO Y ADECUADO	PERSONAL →	42. CURSOS TOMADOS EN EL ÚLTIMO AÑO	43. CONOCE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD	44. SUFICIENTE PARA LA ATENCIÓN DE USUARIOS	45. FUMIGACIÓN CONTRA PLAGAS
	ALMACÉN →	46. LIMPIO Y ORDNEADO	47. ILUMINACIÓN	48. VENTILACIÓN	49. RECIPIENTES ADECUADOS PARA RESGUARDO	50. CONTENEDORES ADECUADOS PARA DESECHOS	51. CONTENEDORES ETIQUETADOS Y CON SEÑALÉTICA			
OBSERVACIONES										
1	Falta limpieza		15	No etiquetados		22	Hay una puerta que puede utilizarse como salida de emergencia, liberarla de obstrucciones y colocar señalética			
23	No cuentan con botiquín básico		26	No esta señalizada ni libre de obstáculos		27	No tiene sardinel y tampoco coladera, no tiene por donde correr el agua			
29	No se encuentra señalizado y tampoco libre		31	No cuentan con programa de mantenimiento preventivo y correctivo		32	No se realiza registro alguno			
33	No cuenta con horario		36	No hay lineamientos exhibidos		37	No se difunden			
39	No se cuenta con bitácora de residuos		40	Las instalaciones son pequeñas		42	No ha tomado cursos			
44	Insuficiente para la atención a usuarios		45	No realizan fumigación		46	No está limpio y ordenado			
49	No hay recipientes adecuados		50	No hay contenedores para desechos		51	No se encuentran etiquetados y tampoco hay señalética			




Taller:	GRÁFICA A4 Cambio el nombre por Gráfica 2			INSTALACIONES Y MOBILIARIO Tipo: Talleres Facultad de Artes						
Licenciaturas que atiende: Artes visuales Arte Digital	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	1. LIMPIAS Y ORDENADAS	2. ACCESO APROPIADO PERSONAS CAP. DIF.	3. PISO	4. TECHO	5. PAREDES	6. ILUMINACIÓN	7. VENTILACIÓN	8. PUERTAS
	9. VENTANAS	10. VIDRIOS	11. SILLAS, PLAZAS	12. INSTALACION EQUIPO AUDIOVISUAL	13. INTERNET FUNCIONAL	14. INSTALACIÓN ELÉCTRICA ADECUADA	15. TABLEROS ELÉCTRICOS	16. ESTADO DEL DERRAJE	17. ESTADO DE LAS TARJAS	18. TUBERÍA DE AGUA
	19. LLAVE DE PASO PARA AGUA	SEGURIDAD →	20. EXTINTORES	21. SEÑALÉTICA	22. SALIDA DE EMERGENCIA	23. BOTIQUÍN	24. PLAN DE EMERGENCIA	25. REGADERA DE EMERGENCIA	26. SEÑALIZADA Y LIBRE DE OBSTÁCULOS	27. SERVICIO DE AGUA, DRENAJE Y DESNIVEL
	28. LAVAJOS DE EMERGENCIA	29. SEÑALIZADO Y LIBRE DE OBSTÁCULOS	30. SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	DOCUMENTACIÓN →	31. PROGRAMA DE MTTO. PREVEN. Y CORRECT.	32. REGISTRO DE PRÁCTICA O CLASE	33. HORARIO DE TALLER EXHIBIDO	34. LINEAMIENTOS	35. A) APROBADOS	36. B) EXHIBIDOS
 Ver % de Funcionalidad	37. C) DIFUNDE A USUARIOS	38. INVENTARIO ACTUALIZADO	39. BITÁCORA DE RESIDUOS	40. INSTALAC. SUFICIENTES	41. MOBILIARIO NECESARIO Y ADECUADO	PERSONAL →	42. CURSOS TOMADOS EN EL ÚLTIMO AÑO	43. CONOCE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD	44. SUFICIENTE PARA LA ATENCIÓN DE USUARIOS	45. FUMIGACIÓN CONTRA PLAGAS
	ALMACÉN →	46. LIMPIO Y ORDNEADO	47. ILUMINACIÓN	48. VENTILACIÓN	49. RECIPIENTES ADECUADOS PARA RESGUARDO	50. CONTENEDOR ES ADECUADOS PARA DESECHOS	51. CONTENEDORES ETIQUETADOS Y CON SEÑALÉTICA			
OBSERVACIONES										
20	Falta señalética		21	No cuenta con señalética			22	No cuenta con salida de emergencia		
23	No cuenta con botiquín		31	No cuentan con un programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo			32	No hay registro de práctica		
33	No hay horario visible		36	37. No se encuentra exhibido a los usuarios ni se difunden.			39	No se cuenta con bitácora de residuos		
40	Aumento la demanda de alumnos y el espacio es insuficiente		42	El personal no ha tomado cursos			44	La persona no es suficiente para atender a los alumnos		
45	No se realiza fumigación		46	No se tuvo acceso, solo los profesores tienen la llave						




Taller:	ARTE SONORO			INSTALACIONES Y MOBILIARIO Tipo: Talleres Facultad de Artes						
Licenciaturas que atiende: Lics. Artes visuales Arte Digital	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	1. LIMPIAS Y ORDENADAS	2. ACCESO APROPIADO PERSONAS CAP. DIF.	3. PISO	4. TECHO	5. PAREDES	6. ILUMINACIÓN	7. VENTILACIÓN	8. PUERTAS
	9. VENTANAS	10. VIDRIOS	11. SILLAS, PLAZAS	12. INSTALACION EQUIPO AUDIOVISUAL	13. INTERNET FUNCIONAL	14. INSTALACIÓN ELÉCTRICA ADECUADA	15. TABLEROS ELÉCTRICOS	16. ESTADO DEL DERRAJE	17. ESTADO DE LAS TARJAS	18. TUBERÍA DE AGUA
	19. LLAVE DE PASO PARA AGUA	SEGURIDAD →	20. EXTINTORES	21. SEÑALÉTICA	22. SALIDA DE EMERGENCIA	23. BOTIQUÍN	24. PLAN DE EMERGENCIA	25. REGADERA DE EMERGENCIA	26. SEÑALIZADA Y LIBRE DE OBSTÁCULOS	27. SERVICIO DE AGUA, DRENAJE Y DESNIVEL
	28. LAVAJOS DE EMERGENCIA	29. SEÑALIZADO Y LIBRE DE OBSTÁCULOS	30. SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	DOCUMENTACIÓN →	31. PROGRAMA DE MTTO. PREVEN. Y CORRECT.	32. REGISTRO DE PRÁCTICA O CLASE	33. HORARIO DE TALLER EXHIBIDO	34. LINEAMIENTOS	35. A) APROBADOS	36. B) EXHIBIDOS
 Ver % de Funcionalidad	37. C) DIFUNDE A USUARIOS	38. INVENTARIO ACTUALIZADO	39. BITÁCORA DE RESIDUOS	40. INSTALAC. SUFICIENTES	41. MOBILIARIO NECESARIO Y ADECUADO	PERSONAL →	42. CURSOS TOMADOS EN EL ÚLTIMO AÑO	43. CONOCE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD	44. SUFICIENTE PARA LA ATENCIÓN DE USUARIOS	45. FUMIGACIÓN CONTRA PLAGAS
	ALMACÉN →	46. LIMPIO Y ORDNEADO	47. ILUMINACIÓN	48. VENTILACIÓN	49. RECIPIENTES ADECUADOS PARA RESGUARDO	50. CONTENEDORES ADECUADOS PARA DESECHOS	51. CONTENEDORES ETIQUETADOS Y CON SEÑALÉTICA			
OBSERVACIONES										
2	No existe acceso		15	Falta señalética y etiquetación de pastillas			20	No hay extintores		
21	Falta señalética		22	No hay salida de emergencia			23	No cuentan con botiquín		
31	No cuentan con programa de mantenimiento		32	No hay registro			33	No cuentan con el horario		
40	Las instalaciones son insuficientes, dado que aumento la demanda		42	No ha tomado cursos			44	El personal no es suficiente para atender todos los talleres		
45	No se realiza fumigación									



Taller:	PINTURA 1			INSTALACIONES Y MOBILIARIO Tipo: Talleres Facultad de Artes						
Licenciaturas que atiende: Lics. Artes visuales Arte Digital	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	1. LIMPIAS Y ORDENADAS	2. ACCESO APROPIADO PERSONAS CAP. DIF.	3. PISO	4. TECHO	5. PAREDES	6. ILUMINACIÓN	7. VENTILACIÓN	8. PUERTAS
	9. VENTANAS	10. VIDRIOS	11. SILLAS, PLAZAS	12. INSTALACION EQUIPO AUDIOVISUAL	13. INTERNET FUNCIONAL	14. INSTALACIÓN ELÉCTRICA ADECUADA	15. TABLEROS ELÉCTRICOS	16. ESTADO DEL DERRAJE	17. ESTADO DE LAS TARJAS	18. TUBERÍA DE AGUA
	19. LLAVE DE PASO PARA AGUA	SEGURIDAD →	20. EXTINTORES	21. SEÑALÉTICA	22. SALIDA DE EMERGENCIA	23. BOTIQUÍN	24. PLAN DE EMERGENCIA	25. REGADERA DE EMERGENCIA	26. SEÑALIZADA Y LIBRE DE OBSTÁCULOS	27. SERVICIO DE AGUA, DRENAJE Y DESNIVEL
	28. LAVAJOS DE EMERGENCIA	29. SEÑALIZADO Y LIBRE DE OBSTÁCULOS	30. SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	DOCUMENTACIÓN →	31. PROGRAMA DE MTTO. PREVEN. Y CORRECT.	32. REGISTRO DE PRÁCTICA O CLASE	33. HORARIO DE TALLER EXHIBIDO	34. LINEAMIENTOS	35. A) APROBADOS	36. B) EXHIBIDOS
 Ver % de Funcionalidad	37. C) DIFUNDE A USUARIOS	38. INVENTARIO ACTUALIZADO	39. BITÁCORA DE RESIDUOS	40. INSTALAC. SUFICIENTES	41. MOBILIARIO NECESARIO Y ADECUADO	PERSONAL →	42. CURSOS TOMADOS EN EL ÚLTIMO AÑO	43. CONOCE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD	44. SUFICIENTE PARA LA ATENCIÓN DE USUARIOS	45. FUMIGACIÓN CONTRA PLAGAS
	ALMACÉN →	46. LIMPIO Y ORDNEADO	47. ILUMINACIÓN	48. VENTILACIÓN	49. RECIPIENTES ADECUADOS PARA RESGUARDO	50. CONTENEDORES ADECUADOS PARA DESECHOS	51. CONTENEDORES ETIQUETADOS Y CON SEÑALÉTICA			
OBSERVACIONES										
2	No existe acceso		12	No tienen equipo			20	No hay extintores		
21	No hay señalética		22	No tienen salida de emergencia			23	No cuentan con botiquín		
32	No tienen registro		33	No tienen horario			40	Instalaciones insuficientes por aumento de matrícula		
41	El mobiliario no es suficiente		42	No ha tomado cursos			44	No es suficiente para atender todos los talleres		
45	No se realiza fumigación									




Taller:	PINTURA 2			INSTALACIONES Y MOBILIARIO Tipo: Talleres Facultad de Artes						
Licenciaturas que atiende: Lics. Artes visuales Arte Digital	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	1. LIMPIAS Y ORDENADAS	2. ACCESO APROPIADO PERSONAS CAP. DIF.	3. PISO	4. TECHO	5. PAREDES	6. ILUMINACIÓN	7. VENTILACIÓN	8. PUERTAS
	9. VENTANAS	10. VIDRIOS	11. SILLAS, PLAZAS	12. INSTALACION EQUIPO AUDIOVISUAL	13. INTERNET FUNCIONAL	14. INSTALACIÓN ELÉCTRICA ADECUADA	15. TABLEROS ELÉCTRICOS	16. ESTADO DEL DERRAJE	17. ESTADO DE LAS TARJAS	18. TUBERÍA DE AGUA
	19. LLAVE DE PASO PARA AGUA	SEGURIDAD →	20. EXTINTORES	21. SEÑALÉTICA	22. SALIDA DE EMERGENCIA	23. BOTIQUÍN	24. PLAN DE EMERGENCIA	25. REGADERA DE EMERGENCIA	26. SEÑALIZADA Y LIBRE DE OBSTÁCULOS	27. SERVICIO DE AGUA, DRENAJE Y DESNIVEL
	28. LAVAJOS DE EMERGENCIA	29. SEÑALIZADO Y LIBRE DE OBSTÁCULOS	30. SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	DOCUMENTACIÓN →	31. PROGRAMA DE MTTO. PREVEN. Y CORRECT.	32. REGISTRO DE PRÁCTICA O CLASE	33. HORARIO DE TALLER EXHIBIDO	34. LINEAMIENTOS	35. A) APROBADOS	36. B) EXHIBIDOS
 Ver % de Funcionalidad	37. C) DIFUNDE A USUARIOS	38. INVENTARIO ACTUALIZADO	39. BITÁCORA DE RESIDUOS	40. INSTALAC. SUFICIENTES	41. MOBILIARIO NECESARIO Y ADECUADO	PERSONAL →	42. CURSOS TOMADOS EN EL ÚLTIMO AÑO	43. CONOCE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD	44. SUFICIENTE PARA LA ATENCIÓN DE USUARIOS	45. FUMIGACIÓN CONTRA PLAGAS
	ALMACÉN →	46. LIMPIO Y ORDNEADO	47. ILUMINACIÓN	48. VENTILACIÓN	49. RECIPIENTES ADECUADOS PARA RESGUARDO	50. CONTENEDORES ADECUADOS PARA DESECHOS	51. CONTENEDORES ETIQUETADOS Y CON SEÑALÉTICA			
OBSERVACIONES										
2	No se cuenta con acceso apropiado a personas con capacidades diferentes		15	No están señalizados y etiquetadas las pastillas			20	No hay extintores		
21	No cuenta con señalética		22	No se cuenta con salida de emergencia			23	No cuentan con botiquín		
32	No hay registro de práctica		33	No cuentan con el horario de servicio del taller			40	No es suficiente por el aumento de alumnos		
41	Insuficiente para la cantidad de alumnos		42	No ha tomado cursos			44	Insuficiente para atender a los usuarios		
45	No han realizado fumigación									



Taller:	ARTE DE CONCEPTO 1 YA NO EXISTE			INSTALACIONES Y MOBILIARIO Tipo: Talleres Facultad de Artes						
Licenciaturas que atiende: Lics. Artes visuales Arte Digital	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	1. LIMPIAS Y ORDENADAS	2. ACCESO APROPIADO PERSONAS CAP. DIF.	3. PISO	4. TECHO	5. PAREDES	6. ILUMINACIÓN	7. VENTILACIÓN	8. PUERTAS
	9. VENTANAS	10. VIDRIOS	11. SILLAS, PLAZAS	12. INSTALACION EQUIPO AUDIOVISUAL	13. INTERNET FUNCIONAL	14. INSTALACIÓN ELÉCTRICA ADECUADA	15. TABLEROS ELÉCTRICOS	16. ESTADO DEL DERRAJE	17. ESTADO DE LAS TARJAS	18. TUBERÍA DE AGUA
	19. LLAVE DE PASO PARA AGUA	SEGURIDAD →	20. EXTINTORES	21. SEÑALÉTICA	22. SALIDA DE EMERGENCIA	23. BOTIQUÍN	24. PLAN DE EMERGENCIA	25. REGADERA DE EMERGENCIA	26. SEÑALIZADA Y LIBRE DE OBSTÁCULOS	27. SERVICIO DE AGUA, DRENAJE Y DESNIVEL
	28. LAVAJOS DE EMERGENCIA	29. SEÑALIZADO Y LIBRE DE OBSTÁCULOS	30. SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	DOCUMENTACIÓN →	31. PROGRAMA DE MTTO. PREVEN. Y CORRECT.	32. MANUALES DE PRÁCTICAS	33. HORARIO DE TALLER	34. LINEAMIENTOS	35. A) APROBADOS	36. B) EXHIBIDOS
 Ver % de Funcionalidad	37. C) DIFUNDE A USUARIOS	38. INVENTARIO ACTUALIZADO	39. BITÁCORA DE REGISTRO DE PRÁCTICAS	40. INSTALAC. SUFICIENTES	41. MOBILIARIO NECESARIO Y ADECUADO	PERSONAL →	42. CURSOS TOMADOS EN EL ÚLTIMO AÑO	43. CONOCE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD	44. SUFICIENTE PARFA LA ATENCIÓN DE USUARIOS	45. FUMIGACIÓN CONTRA PLAGAS
	ALMACÉN →	46. LIMPIO Y ORDNEADO	47. ILUMINACIÓN	48. VENTILACIÓN	49. RECIPIENTES ADECUADOS RESGUARDO	50. CONTENEDOR ES ADECUADOS PARA DESECHOS	51. CONTENEDORES ETIQUETADOS	52. FUMIGACIÓN CONTRA PLAGAS.		
OBSERVACIONES										



Taller:	DIBUJO			INSTALACIONES Y MOBILIARIO Tipo: Talleres Facultad de Artes						
Licenciaturas que atiende: Lics. Artes visuales Arte Digital	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	1. LIMPIAS Y ORDENADAS	2. ACCESO APROPIADO PERSONAS CAP. DIF.	3. PISO	4. TECHO	5. PAREDES	6. ILUMINACIÓN	7. VENTILACIÓN	8. PUERTAS
	9. VENTANAS	10. VIDRIOS	11. SILLAS, PLAZAS	12. INSTALACION EQUIPO AUDIOVISUAL	13. INTERNET FUNCIONAL	14. INSTALACIÓN ELÉCTRICA ADECUADA	15. TABLEROS ELÉCTRICOS	16. ESTADO DEL DERRAJE	17. ESTADO DE LAS TARJAS	18. TUBERÍA DE AGUA
	19. LLAVE DE PASO PARA AGUA	SEGURIDAD →	20. EXTINTORES	21. SEÑALÉTICA	22. SALIDA DE EMERGENCIA	23. BOTIQUÍN	24. PLAN DE EMERGENCIA	25. REGADERA DE EMERGENCIA	26. SEÑALIZADA Y LIBRE DE OBSTÁCULOS	27. SERVICIO DE AGUA, DRENAJE Y DESNIVEL
	28. LAVAJOS DE EMERGENCIA	29. SEÑALIZADO Y LIBRE DE OBSTÁCULOS	30. SERVICIO DE AGUA Y DRENAJE	DOCUMENTACIÓN →	31. PROGRAMA DE MTTO. PREVEN. Y CORRECT.	32. REGISTRO DE PRÁCTICA O CLASE	33. HORARIO DE TALLER EXHIBIDO	34. LINEAMIENTOS	35. A) APROBADOS	36. B) EXHIBIDOS
 Ver % de Funcionalidad	37. C) DIFUNDE A USUARIOS	38. INVENTARIO ACTUALIZADO	39. BITÁCORA DE RESIDUOS	40. INSTALAC. SUFICIENTES	41. MOBILIARIO NECESARIO Y ADECUADO	PERSONAL →	42. CURSOS TOMADOS EN EL ÚLTIMO AÑO	43. CONOCE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD	44. SUFICIENTE PARA LA ATENCIÓN DE USUARIOS	45. FUMIGACIÓN CONTRA PLAGAS
	ALMACÉN →	46. LIMPIO Y ORDNEADO	47. ILUMINACIÓN	48. VENTILACIÓN	49. RECIPIENTES ADECUADOS PARA RESGUARDO	50. CONTENEDORES ADECUADOS PARA DESECHOS	51. CONTENEDORES ETIQUETADOS Y CON SEÑALÉTICA			
OBSERVACIONES										
1	Falta limpieza		6	Iluminación demasiado alta			20	Falta señalética		
21	Falta señalética		22	No cuentan con salida de emergencia			23	No cuentan con botiquín		
31	No cuentan con programa de mantenimiento preventivo		32	No hay registro			33	No tienen horario de servicio del taller		
36	No están exhibidos		40	Las instalaciones son insuficientes			41	Mobiliario Insuficiente		
42	No ha tomado cursos		44	El personal es insuficiente			45	No se realiza fumigación		
