



Espacio Universitario: FACULTAD DE DERECHO Director: DR. EN D. J. DOLORES ALANIZ TAVIRA Tels. (722) 2144300 (722) 2144372 Ext. Univ. 3260

TALLERES:							
Nombre:	Sala de Juicios Orales 1	DOC	Documentos soporte:	<a href="#">2019</a>	<a href="#">2021</a>	2022	2023
Responsable:	Ing. Adrián Hernández Reyes		Dictámenes:	<a href="#">2021</a>	2022	2023	2024
Nombre:	Sala de Juicios Orales 2	DOC	Coordinadora Planeación:	M. en C. Erika Renedo Ramírez			
Responsable:	Ing. Adrián Hernández Reyes						

\*\*\*\*\*

Área:	SALA DE JUICIOS ORALES 1				Nombre:				
UNIDADES DE APRENDIZAJE: Licenciatura en Derecho	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDPTO.	LINEAMIENTOS	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS	
	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	SILLAS/BUTACAS	
	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipamiento →	ÁREAS DE TRABAJO	MOBILIARIO		

**OBSERVACIONES**

<b>PISOS:</b> Dar mantenimiento a duela para evitar que la humedad la afecte.	<b>TECHO:</b> Existe filtración de agua en el techo. El plafón se encuentra en mal estado.	<b>PAREDES:</b> Están recubiertas de madera y debido a la humedad, se encuentran en mal estado.
<b>ILUMINACIÓN:</b> Se encuentran en mal estado. No son funcionales	<b>VENTILACIÓN:</b> Solo existe una ventana y es insuficiente para toda la sala. Las persianas no funcionan.	<b>SILLAS/BUTACAS:</b> Se encuentran en mal estado.
<b>BOTIQUÍN:</b> Gestionar la adquisición de gabinete y contenido.	<b>PLAN DE EMERGENCIA:</b> Investigar con personal de Protección Civil de la Facultad sobre su existencia.	<b>MOBILIARIO:</b> Presenta desgaste y parte ha dejado de ser funcional.

\*\*\*\*\*

Área:	SALA DE JUICIOS ORALES 2				Nombre:				
UNIDADES DE APRENDIZAJE: Licenciatura en Derecho	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDPTO.	LINEAMIENTOS	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS	
	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	SILLAS/BUTACAS	
	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipamiento →	ÁREAS DE TRABAJO	MOBILIARIO	PERSIANAS	

**OBSERVACIONES**

<b>PISOS:</b> Dar mantenimiento a duela para evitar que la humedad la afecte.	<b>TECHO:</b> Existe filtración de agua en el techo. El plafón se encuentra en mal estado.	<b>PAREDES:</b> Están recubiertas de madera y debido a la humedad, se encuentran en mal estado.
<b>ILUMINACIÓN:</b> Se encuentran en mal estado. No son funcionales	<b>PERSIANAS:</b> Inservibles por el uso.	<b>SILLAS/BUTACAS:</b> Se encuentran en mal estado.
<b>BOTIQUÍN:</b> Gestionar la adquisición de gabinete y contenido.	<b>PLAN DE EMERGENCIA:</b> Investigar con personal de Protección Civil de la Facultad sobre su existencia.	<b>PLAN DE MANTENIMIENTO:</b> Desarrollar la propuesta de la Dirección de Infraestructura Académica.
<b>MOBILIARIO:</b> Presenta desgaste y parte ha dejado de ser funcional.		