



Espacio
Universitario: FACULTAD DE DERECHO

Titular: DR. EN D. GUSTAVO AGUILERA IZAGUIRRE
Encargado del Despacho de la Dirección

Tels. (722) 2144300
(722) 2144372

Ext. Univ. 3260

TALLERES:									
Nombre:	Sala de Juicios Orales 1			DOC	Documentos soporte:	<u>2019</u>	<u>2021</u>	2022	2023
Responsable:	Ing. Adrián Hernández Reyes				Dictámenes:	<u>2021</u>	2022	2023	2024
Nombre:	Sala de Juicios Orales 2			DOC	Coordinadora Planeación:	M. en C. Erika Renedo Ramírez			
Responsable:	Ing. Adrián Hernández Reyes								

Área:	SALA DE JUICIOS ORALES 1				Nombre:				
UNIDADES DE APRENDIZAJE: Licenciatura en Derecho	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDMTO.	LINEAMIENTOS	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS	
	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	SILLAS/BUTACAS	
	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipamiento →	ÁREAS DE TRABAJO	MOBILIARIO		

OBSERVACIONES

PISOS:	Dar mantenimiento auela para evitar que la humedad la afecte.	TECHO: Existe filtración de agua en el techo. El plafón se encuentra en mal estado.	PAREDES: Están recubiertas de madera y debido a la humedad, se encuentran en mal estado.
ILUMINACIÓN:	Se encuentran en mal estado. No son funcionales	VENTILACIÓN: Solo existe una ventana y es insuficiente para toda la sala. Las persianas no funcionan.	SILLAS/BUTACAS: Se encuentran en mal estado.
BOTIQUÍN:	Gestionar la adquisición de gabinete y contenido.	PLAN DE EMERGENCIA: Investigar con personal de Protección Civil de la Facultad sobre su existencia.	MOBILIARIO: Presenta desgaste y parte ha dejado de ser funcional.

Área:	SALA DE JUICIOS ORALES 2				Nombre:				
UNIDADES DE APRENDIZAJE: Licenciatura en Derecho	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	MANUALES DE PRÁCTICAS	MANUAL DE PRDMTO.	LINEAMIENTOS	PLAN EMERGENCIA	PLAN DE MTTO. PREV. Y CORRECT.	ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS	
	ILUMINACIÓN	VENTILACIÓN	PISOS	TECHOS	PAREDES	ORDEN	LIMPIEZA	SILLAS/BUTACAS	
	PUERTA EMERGENCIA	EXTINTORES	SEÑALIZACIÓN	BOTIQUÍN	Suficiencia en equipamiento →	ÁREAS DE TRABAJO	MOBILIARIO	PERSIANAS	

OBSERVACIONES

PISOS:	Dar mantenimiento auela para evitar que la humedad la afecte.	TECHO: Existe filtración de agua en el techo. El plafón se encuentra en mal estado.	PAREDES: Están recubiertas de madera y debido a la humedad, se encuentran en mal estado.
ILUMINACIÓN:	Se encuentran en mal estado. No son funcionales	PERSIANAS: Inservibles por el uso.	SILLAS/BUTACAS: Se encuentran en mal estado.
BOTIQUÍN:	Gestionar la adquisición de gabinete y contenido.	PLAN DE EMERGENCIA: Investigar con personal de Protección Civil de la Facultad sobre su existencia.	PLAN DE MANTENIMIENTO: Desarrollar la propuesta de la Dirección de Infraestructura Académica.
MOBILIARIO:	Presenta desgaste y parte ha dejado de ser funcional.		