



Espacio Universitario: UNIDAD ACADÉMICA PROFESIONAL HUEHUETOCA Coordinador DR. EN E. CRISTIAN BUCIO PACHECO Tels. (01-55) 42107711 Ext. Univ. 7230  
Doctor en Economía

LABORATORIOS					DOC	TALLERES			DOC
Laboratorio:	Edición					Taller:	Cabina de Radio		
Responsable:	Dr. En Ed. José Alfonso Aguilar Fuentes				Responsable	Dr. En Ed. José Alfonso Aguilar Fuentes		DOC	
					Taller:	Estudio de Televisión		DOC	
Responsable de Planeación:	Lic. Erik Campos Filemón				Responsable	Dr. En Ed. José Alfonso Aguilar Fuentes			
Documentos soporte:	2018	2019	2020	2021		Descarga ➡	Resultados de Inspección: 12/02/2019		

\*\*\*\*\*

Laboratorio:	EDICIÓN			INSTALACIONES Y MOBILIARIO Tipo: Talleres Facultad de Artes						
Licenciaturas que atiende: Comunicación	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	1. LIMPIAS Y ORDENADAS	2. ACCESO APROPIADO PERSONAS CAP. DIF.	3. PISO	4. TECHO	5. PAREDES	6. ILUMINACIÓN	7. VENTILACIÓN	8. PUERTAS
	9. VENTANAS	10. VIDRIOS	11. SILLAS, PLAZAS	12. INSTALACION EQUIPO AUDIOVISUAL	13. INTERNET FUNCIONAL	14. INSTALACIÓN ELÉCTRICA ADECUADA	15. TABLEROS ELÉCTRICOS	SEGURIDAD →	16. EXTINTORES	17. SEÑALÉTICA
	18. SALIDA DE EMERGENCIA	19. BOTIQUÍN	20. PLAN DE EMERGENCIA	DOCUMENTACIÓN →	21. PROGRAMA DE MTTO. PREVEN. Y CORRECT.	22. MANUALES DE PRÁCTICAS	23. REGISTRO DE PRÁCTICA O CLASE	24. HORARIO DE LAB. EXHIBIDO	25. LINEAMIENTOS	26. A) APROBADOS
Ver % de Funcionalidad	27. B) EXHIBIDOS	87. C) DIFUNDE A USUARIOS	29. INVENTARIO ACTUALIZADO	30. INSTALAC. SUFICIENTES	31. MOBILIARIO NECESARIO Y ADECUADO	PERSONAL →	32. CURSOS TOMADOS EN EL ÚLTIMO AÑO	33. CONOCE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD	34. SUFICIENTE PARA LA ATENCIÓN DE USUARIOS	35. FUMIGACIÓN CONTRA PLAGAS
	ALMACÉN →	36. LIMPIO Y ORDENADO	37. ILUMINACIÓN	38. VENTILACIÓN	39. ESTANTES Y GABETAS					
OBSERVACIONES										
2	No se cuenta con acceso apropiado			13	El internet no funciona muy bien			16	El extintor se encuentra en el pasillo	
18	No se cuenta con salida de emergencia			22	Se están trabajando			23	El horario no está exhibido, lo manejan por medio de la plataforma Classroom	
24	Lo están trabajando			25	Lo están trabajando			26	Lo están trabajando	
27	Los están trabajando			33	Falta personal			34	No se realiza fumigación	

\*\*\*\*\*

Notas: NO TIENE SÍ TIENE TRABAJO EN PROCESO



Taller:	<u>CABINA DE RADIO</u>			INSTALACIONES Y MOBILIARIO Tipo: Talleres Facultad de Artes						
Licenciaturas que atiende:  Comunicación	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	1. LIMPIAS Y ORDENADAS	2. ACCESO APROPIADO PERSONAS CAP. DIF.	3. PISO	4. TECHO	5. PAREDES	6. ILUMINACIÓN	7. VENTILACIÓN	8. PUERTAS
	9. VENTANAS	10. VIDRIOS	11. SILLAS, PLAZAS	12. INSTALACION EQUIPO AUDIOVISUAL	13. INTERNET FUNCIONAL	14. INSTALACIÓN ELÉCTRICA ADECUADA	15. TABLEROS ELÉCTRICOS	SEGURIDAD →	16. EXTINTORES	17. SEÑALÉTICA
	18. SALIDA DE EMERGENCIA	19. BOTIQUÍN	20. PLAN DE EMERGENCIA	DOCUMENTACIÓN →	21. PROGRAMA DE MTTO. PREVEN. Y CORRECT.	22. MANUALES DE PRÁCTICAS	23. REGISTRO DE PRÁCTICA O CLASE	24. HORARIO DE LAB. EXHIBIDO	25. LINEAMIENTOS	26. A) APROBADOS
 Ver % de Funcionalidad	27. B) EXHIBIDOS	28. C) DIFUNDE A USUARIOS	29. INVENTARIO ACTUALIZADO	30. INSTALAC. SUFICIENTES	31. MOBILIARIO NECESARIO Y ADECUADO	PERSONAL →	32. CURSOS TOMADOS EN EL ÚLTIMO AÑO	33. CONOCE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD	34. SUFICIENTE PARA LA ATENCIÓN DE USUARIOS	35. FUMIGACIÓN CONTRA PLAGAS
	ALMACÉN →	36. LIMPIO Y ORDENADO	37. ILUMINACIÓN	38. VENTILACIÓN	39. ESTANTES Y GABETAS					
OBSERVACIONES										
2	No hay acceso apropiado		7	No hay adecuada ventilación, necesitan un enfriador			13	No funciona bien		
16	Se encuentra afuera		18	No cuentan con salida			22	Se están trabajando		
24	No hay horario		25	Se están trabajando			26	Se están trabajando		
27	Se están trabajando		28	Se están trabajando			30	Las instalaciones no son suficientes		
34	No es suficiente		35	No se realiza fumigación						

\*\*\*\*\*



Taller:	<u>ESTUDIO DE TELEVISIÓN</u>			INSTALACIONES Y MOBILIARIO Tipo: Talleres Facultad de Artes						
Licenciaturas que atiende:  Comunicación	CERTIFICADO (ISO)	ACREDITADO	1. LIMPIAS Y ORDENADAS	2. ACCESO APROPIADO PERSONAS CAP. DIF.	3. PISO	4. TECHO	5. PAREDES	6. ILUMINACIÓN	7. VENTILACIÓN	8. PUERTAS
	9. VENTANAS	10. VIDRIOS	11. SILLAS, PLAZAS	12. INSTALACION EQUIPO AUDIOVISUAL	13. INTERNET FUNCIONAL	14. INSTALACIÓN ELÉCTRICA ADECUADA	15. TABLEROS ELÉCTRICOS	SEGURIDAD →	16. EXTINTORES	17. SEÑALÉTICA
	18. SALIDA DE EMERGENCIA	19. BOTIQUÍN	20. PLAN DE EMERGENCIA	DOCUMENTACIÓN →	21. PROGRAMA DE MTTO. PREVEN. Y CORRECT.	22. MANUALES DE PRÁCTICAS	23. REGISTRO DE PRÁCTICA O CLASE	24. HORARIO DE LAB. EXHIBIDO	25. LINEAMIENTOS	26. A) APROBADOS
 Ver % de Funcionalidad	27. B) EXHIBIDOS	28. C) DIFUNDE A USUARIOS	29. INVENTARIO ACTUALIZADO	30. INSTALAC. SUFICIENTES	31. MOBILIARIO NECESARIO Y ADECUADO	PERSONAL →	32. CURSOS TOMADOS EN EL ÚLTIMO AÑO	33. CONOCE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD	34. SUFICIENTE PARA LA ATENCIÓN DE USUARIOS	35. FUMIGACIÓN CONTRA PLAGAS
	ALMACÉN →	36. LIMPIO Y ORDENADO	37. ILUMINACIÓN	38. VENTILACIÓN	39. ESTANTES Y GABETAS					
OBSERVACIONES										
2	No hay acceso apropiado		4	Se trasmina el agua, las galletas están manchadas por la humedad			5	Una de las paredes esta manchada porque en tiempo de lluvia se trasmina el agua y escurre		
7	No hay adecuada ventilación, necesitan un enfriador		13	No funciona bien			15	Falta señalética		
16	Se encuentra afuera		18	No cuentan con salida			22	Se están trabajando		
24	No hay horario		25	Se están trabajando			26	Se están trabajando		
27	Se están trabajando		28	Se están trabajando			34	No es suficiente		
35	No se realiza fumigación		38	Falta ventilación			39	No fijos a la pared y faltan estantes		

\*\*\*\*\*